

Bilag <i>Guldstrup m.fl.</i>	Udskrift (fotokopi) indsendes inden 14 dage til provstudenvalget i 2 eksemplarer	Bilag 2
---------------------------------	---	---------

28.4.2025	PRÆSTEGÅRDEN / PRÆSTEBOLIGEN / FORPAGTERGÅRDEN
Galtrop Præstegård	

Menighedsrådet ved de valgte medlemmer, heraf som
bygningskyndig Jim Petersen.
Præsteparret var til stede.
Protokol, forsikringspolicer og inventarfortegnelse blev fremlagt og fundet i orden.

Ved synet forefandtes:

A. Mangler, hvis afhjælpning påhviler menighedsrådet:

Ældre mangler:

Aldre mangler:			Grund til at mangler ikke er afhjælpet	Ny 1981
År	Nr			
'20	1 A	Planker langs gavle under rugfjæl males		
'23	1	Skåning nordside trænger efterhånden til fornyelse	jof. '24-3	i 2025
-	2	Vestvendte vinduer i indlms fornyes		i 2025
'24	1	Revner i lystkasser mod nord indbedres	se nedenfor	
-	2	Facader og sokkel eftergås partielt for lis puds og maling	- " -	

Nr.		Anslæt 1981	Afhjælps indt.
1	Der søges anskaffet en automatisk vandmåler til at måle kirkeens vandforbrug, så dette kan adskilles fra præstegårdens.	36.000 -	FRAFA D
2	Det overvejes ved en senere større istandsættelse at sandblæse alle mure på præstebolig og udhus og derefter kalke dem. Ved samme lejlighed bør lykasser indbedres.		

1. Menighedsrådet menighedsrådene med angivelse af antal medlemmer

Var til stede / var

Med venlig hilsen

Tina Høyer Christensen

Provstisekretær

THC@km.dk

30532030

Morsø Provsti

morsoe.provsti@km.dk

97722030

Forward

Peter Peterby-Jørgensen

Sogn: <i>Galtrup</i>	En udskrift af synet indsendes inden 14 dage efter synet til provstiudvalget i 2 eksemplarer	Blad nr.:
----------------------	--	-----------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den *28.4.25* foretaget syn over *Galtrup* kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ *Menighedsrådes ved fire valgte medlemmer, heraf som byggekyndig fins Petersen, og sognepræsten. Gravsten var til stede.*

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og efterset.

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulp	Ny frist
2020	1 C	Vinduer i kapel ist. hest males		'25
2024	1	Syddør i våbenhus olies		'25
	2	Partialudbedning af fuger i kvaderstens murværk & sokkel		'25
	4	Fordybning i midtergang mod ist. undersøges og drøftes på konsulentniveau		'25
	5	Understrykning over kor eftergås		'25
	7	Murværke indvendigt i tårn holdes under ops.		-
*	8	Kapel: Gummifuger v. ist- og vestvendte vinduer ^{skiftes}		'25
**	9	År til kapel males		'25
	*	Gummifuger skiftes overalt, hvor nødvendigt		
	**	I første omgang grundig afvaskning - også med algefferner		

¹ Her anføres for selvejende kirker: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for ikke-selvejende kirker: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² Tilsyn skal omfatte: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftshus, begravelsesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulp, samt ny frist for afhjælpningen.

II. Nye mangler ¹⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1	Brønne pletter på væggene inde i kirken behandles forsigtigt med algemiddel, hvorefter der pletkalkes i fornødent omfang.		
2	Nogle gulvbrædder på kirkens loft, lige oven for døren mellem torn og skib, udskiftes		
3	Der sprøjtes for borebiller i klokke-etagen og om fornødent, i etagen derunder.	15.000	2025
	OVERSLAG vedr. '24-2, 24-3 , '24-5 & '25-1 →	c. 24.000	
	OVERSLAG vedr. '24-8 & '25-2 →	c. 11.500	
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: ²⁾ IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: ²⁾			

} Meget god

¹ Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndsværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

² Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: ¹⁾

Graveren lover at ordne 2024-1 og 2024-9.
Endvidere at behandle ældre bæk på kirkegården.

2024: Revne i sydøstligt hjørne bag prædikestol
og revner i kor på østgavl holdes under observation.

Synsforretningen sluttet den:

For underskriften: Peter Børsting-Jørgensen
Formand

¹ Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) Syn, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det ledes ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, indføres i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og underskrives ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget i **2 eksemplarer**, af hvilke det ene tilbagesendes med provstiudvalgets afgørelse.
- c) Om **afhjælpning af mangler**, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Provstiudvalgets afgørelse:

Sogn: <i>Øster Jølby</i>	En udskrift af synet indsendes inden 14 dage efter synet til provstiudvalget i 2 eksemplarer	Blad nr.:
--------------------------	--	-----------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den *23.4.* foretaget syn over *ØJ* kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ *Menighedsrådes ved de valgte medlemmer, heraf som byggekyndig Finn Petersen, og sognepræsten. Gracien.*

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og eftersat.

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
<i>'24</i>	<i>1</i>	<i>Våbenhus kalkes</i>		<i>2025</i>
<i>*</i>	<i>3</i>	<i>Vindues mod syd males</i>		<i>2025</i>
	<i>4</i>	<i>Nederste del af angfjæl males</i>		<i>2025</i>
	<i>5</i>	<i>Mindre pudsskade på vestgavl</i>		<i>2025</i>
	<i>7</i>	<i>Kirkerummet - borebiller</i>	<i>Projekt</i>	<i>2025</i>
	<i>13</i>	<i>Kapel kalkes</i>		<i>2025</i>
	<i>16</i>	<i>Murede piller mod vest kalkes</i>		<i>2025</i>
	<i>17</i>	<i>Finér på indvendig side af dør - maskinværns -</i>		
		<i>fastgøres</i>		<i>2025</i>
<i>*</i>		<i>Øverslag 9.700,- + moms</i>		

¹ Her anføres for selvejende kirker: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for ikke-selvejende kirker: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² Tilsyn skal omfatte: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftshus, begravelsesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpningen.

C. Bemærkninger til protokollen: ¹⁾

Graveren behandler maskinhaverets tag med algenmiddel mod mos.

Det arbejdes videre med at få sat affugtning i gang i kirkerummet.

2024: Kirkedige mod ryd holdes under observation

Synsforretningen sluttet den: 23.4.2025



Formand

For udskriften: Peter Østerby-Jørgensen

¹ Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) Syn, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det ledes ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget i 2 **eksemplarer**, af hvilke det ene tilbagesendes med provstiudvalgets afgørelse.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Provstiudvalgets afgørelse:

Sogn: <i>Erlev</i>	En udskrift af synet indsendes inden 14 dage efter synet til provstiudvalget i 2 eksemplarer	Blad nr.:
--------------------	--	-----------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den *24.4.25* foretaget syn over *Erlev* kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ *Menighedsrådet ved tre valgte medlemmer, heraf som bygningsskyndig (fin) Petersen, og sognepræsten. Bræver*

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og efterset.

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpel	Ny frist
<i>2020</i>	<i>18, 38 & 39</i>	<i>= Se under bemærkninger</i>		
<i>'24</i>	<i>1</i>	<i>Korsv. istgave reparerer --- og kalkes</i>		<i>'25</i>
	<i>2</i>	<i>Kalkede overflader kalkes</i>		<i>'25</i>
	<i>3</i>	<i>Ruge i istgave males</i>		<i>'25</i>
	<i>4</i>	<i>Stuefæl reparerer i bjørne mod nord</i>		
		<i>is (skibes), herunder nye anker</i>		<i>'25</i>
	<i>5</i>	<i>Sokkel på våbenhus eftergås og kalkes</i>		<i>'25</i>
	<i>6</i>	<i>Syddot i våbenhus olieres</i>		<i>'25</i>
	<i>10</i>	<i>Kirkegården: hvide bænke overfladebehandles</i>		<i>'25</i>
	<i>13</i>	<i>Kapel: Facader males og skader udbedres</i>		<i>'25</i>
	<i>15</i>	<i>Kapel: Lampen på gavl mod syd afbehandles</i>		<i>'25</i>

¹ Her anføres for selvejende kirker: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for ikke-selvejende kirker: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² Tilsyn skal omfatte: a) kirkens ydre, forov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftus, begravelsesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpel, samt ny frist for afhjælpningen.

C. Bemærkninger til protokollen: ¹⁾

Gravsten Anger sig af de ældre mangler 2024 nr. 6, nr. 10 og nr. 15.

2024: Skovheden på nordvæg holdes under observation med fotos.

Reoner over korbue holdes under obs.

Inventarliste opdateres.

Oldermangler fra 2020:

1 B Afskrift af storsuges på bagsiden og holdes under observation for ^{stjolder} ✓

3 B Bortvildeangreb i Angpan mod sydvest: Rengøres og behandles, holdes under observation.

3 C Kapelbygning: Vandrette revner i murværk holdes under observation.

ALLE TRE: Sker løbende.

Synsforretningen sluttet den:

For udskriften: Peter Østerley Jørgensen

Formand

¹ Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) Syn, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det fødes ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) *Udskriften* af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, *snarest muligt og inden 14 dage* efter synets afholdelse til provstiudvalget i 2 *eksemplarer*, af hvilke det ene tilbagesendes med provstiudvalgets afgørelse.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal *indberetning* indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Provstiudvalgets afgørelse:

Sogn: <i>Solbjerg</i>	En udskrift af synet indsendes inden 14 dage efter synet til provstiudvalget i 2 eksemplarer	Blad nr.:
-----------------------	--	-----------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den *23.4.25* foretaget syn over *Solbjerg* kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ *Menighedsrådet ved tre valgte, heraf som byggekyndig kydning Jim Petersen, og sognepræsten. Gravsten var til stede.*

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og efterset.

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpnet	Ny frist
'20	3 A	Kvaderstensmurværk		
		mod syd eftergås i fuger	<i>Sker løbende</i>	
'24	2	Etablering af flere ventilations-		
		kulder i sugtøjel på våbenhuset		'25
	3	Mindre omfugning af skibets		
		gavl mod is - over køret		'25
	7	Sognehus: Røt klinke i bader		
		værelse mod nordøst fastgøres		'25

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, forov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftshus, begravelsesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpnet, samt ny frist for afhjælpningen.

C. Bemærkninger til protokollen: ¹⁾

Graveren siger at skaffe et brugt skærebord til planeklipper-traktoren; dette er ved at trænge til udskiftning

Graveren foretager løbende mindre reparationer.

2024: Dør mod vest i maskinhus holdes under observation i forhold til forværring af dørplade.

Det bør undersøges, hvorvidt kapellet er bevaringsværdigt, for overvejelse om evt. restaurering.

Overligger mod nord, ved sognekædet, holdes under observation.

Synsforretningen sluttet den:

Formand

¹ Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) Syn, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det ledes ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget i 2 **eksemplarer**, af hvilke det ene tilbagesendes med provstiudvalgets afgørelse.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Provstiudvalgets afgørelse:

Til: Tina Høyer Christensen (THC@km.dk)
Fra: Bodil Møller Kristensen (bmk@bskarby.dk)
Titel: synsrapporter
Sendt: 12-08-2025 10:51
Bilag: synsrapporter 2025.pdf;

Hej Tina
De kommer her

Med Venlig Hilsen
Karby- Tæbring- Rakkeby Menighedsråd

Formand Bodil Møller Kristensen
Ørndrupvej 23, 7960 Karby
40351433 - bmk@bskarby.dk

Sogn: Karby- Tæbring- Rakkeby	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiudvalget	Blad nr.:
Kirke: Karby		1

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 6-5-2025 foretaget syn over Karby kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ Betty Svane, Vita Olsen, Ellen Weibjerg, graver Lone Andersen og Bodil Møller Kristensen.

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og efterset.

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpnet	Ny frist
2024	A1	Vindue mod øst i gl. våbenhus males	turnus	2026
2024		maskinhus males	turnus	2026

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftsthus, begravelsesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpnet, samt ny frist for afhjælpningen.

C. Bemærkninger til protokollen: ¹⁾

Synsforretningen sluttet den: 6-5-2025

Bodil M. Kristensen

Formand

¹ Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) *Udskriften* af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, *snarest muligt og inden 14 dage* efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal *Indberetning* indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Sogn: Karby- Tæbring-Rakkeby

Kirke: Tæbring

**Inden 14 dage skal
der sendes en
udskrift af
protokollen til
provstiudvalget**

Blad nr.:

1

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 6-5-2025 foretaget syn over Tæbring kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ Betty Svane, Vita Olsen, Ellen Weibjerg, graver Lone Andersen, graver assistent Line Poulsen og Bodil Møller Kristensen

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og efterset.

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2024	A1	overstrygning ved gavle på kirken	afventer fugning af kirken	2025
2024	A6	Murankre mod syd på kor og våbenhus males	efter fugning	2025
2024	A8	utæthed mellem skib og kor holdes under observation	<i>laves</i>	2025
2024		Kapel- fuge i gulvet udbedres	forglemmelse	2025
2024		rygning på mandskabshus holdes under observation		

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftshus, begravelsesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpningen.

C. Bemærkninger til protokollen: ¹⁾

Synsforretningen sluttet den:

6-5-2025

Bodil M. Kristensen

Formand

¹ Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) *Udskriften* af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, *snarest muligt og inden 14 dage* efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal *indberetning* indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Sogn: Karby-Tæbring-Rakkeby

Kirke: Rakkeby

**Inden 14 dage skal
der sendes en
udskrift af
protokollen til
provstiudvalget**

Blad nr.:

1

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 6-5-2025 foretaget syn over Rakkeby kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ Bette Svane, Vita Olsen, Ellen Weisbjerg, graver Lone Andersen og Bodil Møller Kristensen

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og eftersat.

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulp	Ny frist
2025	A2	Murankre mod syd holdes under observation		
2025	A3	fuger i kvadremur mod syd holdes under observation		

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, forov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftshus, begravelsesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulp, samt ny frist for afhjælpningen.

C. Bemærkninger til protokollen: ¹⁾ indsendt til SØ-plan for kirkegården samt ansøgning om ny belægning på stien.

Synsforretningen sluttet den: 6-5-2025

Bodil de Kruse

Formand

¹ Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er Ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Til: Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk)
Fra: Henning Bang (ins5185@vikingdanmark.dk)
Titel: Synsrapport
Sendt: 03-06-2025 19:44
Bilag: Synsforretning, kirke og kirkegård.docx;

Herned synsrapport 2025 Sejerslev

Venlig hilsen

Henning Bang
Inseminør



Sogn: Sejerslev Nordmors pastorat	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiudvalget	Blad nr.:
Kirke: Sejerslev		

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den foretaget syn over kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af:)

Jens P Holm Henning Bang Martin Vester og graver Inger M. Nielsen

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og efterset.

B. Ved synet forefandtes:)

I. Ældre mangler) vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist

II. Nye mangler) vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)

Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1	Algebehandling af fliser omkring sognehus	5.000	2025
2	Maling af sydvendte vinduer i kirkeskib samt kapellets døre og vinduer, samt flagstang ved præsteboligen.	35.000	2025
3	Nyt vindue kapel sydgavl	6.000	2025

4	Pletkalkning af kirkeskib indvendig	10.000	2026
III. Kirkens vedligeholdelsesstand:) Fin			
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: ²⁾ Fin			

Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

² Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen:)

Synsforretningen sluttet den: 20.5 2025 kl 21.00

_____ Henning

Bnag _____

Formand

Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Til: Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk)
Fra: Johannes Jørgensen (minna.johannes61@gmail.com)
Titel: Synsrapport
Sendt: 10-06-2025 21:07
Bilag: IMG_20250610_0001.pdf; IMG_20250610_0002.pdf;

Hej Tina.

Vi havde kirkesyn den 27/5.

Jeg har vedhæftet synsrapporten for Ljørslev og Ørding Kirke

Kh Johannes

Sogn: Ljørslev- Ørding sogne	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiudvalget	Blad nr.:
Kirke: Ljørslev		

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 27.05.2025 kl. 18.00 foretaget syn over Ljørslev kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ Menighedsråd, Graver og Bygningssagkyndige Tømmermester Søren Nygaard

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og efterset.

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) Kapel

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2019	3D	Fugning af Kapel	ikke aktuel	
2024	A 1	Vinduer Nord og Syd i skib(B1)		2026
	A 2	Lem på øst gavl males		2025
	A 3	Dør våbenhus males		2025
	B 1	Vinduer Nord og Syd i skib(A 1)		2026
	C 10	Trappe vest gelænder fjernes og låge aflåses	Gelænder er fjernet. Lås brudt ny på sat	
	D 13	Lille vindue Kapel syd kit og males (Kit OK)		2027
	D 14	Træværk ved nye døre males		
	E 16	Graverhus vinduer og døre males		2026

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftshus, begravelsesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpningen.

II. Nye mangler ⁴⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) Kapel			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
A 1	Borebiller Sakrofaq	1.000	2025
A 2	Døe i våbenhus kittes og males	4.000	2025
A 3	Vinduer i skib rep. og males 1 N og 1 S	40.000	2025
	Vinduer i skib rep. og males 3 stk.	60.000	2026
B 1	Samme som A 3		
C 1	Trape ved tårn og ved kapel samt rist i kapel rep.	8.000	2025
C 2	Rep af kantsten ved fliser fra Kirke låg til Våbenhus (Johannes cheker op med entepenhøren)		
D 2	Rep af dør vest	10.000	2027
D 3	2 Nye gavle	25.000	2027
D 4	Maling af dør øst vindue indvendig	1.000	2025
E 1	Maling døre og vinduer i Graverhus	8.000	2026
E 2	Oprensning af drænbrøn Ø og V		
F 1	Fælles Internet og Styring varme og (klokke Ljørslev)	15.000	2025
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: ⁵⁾ Ret god vedligeholdt			
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: ²⁾ Vel vedligeholdet stand			

Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

² Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdet stand, i ret god vedligeholdet stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: ⁶⁾

Synsforretningen sluttet den: 27.05 2025 kl. 18 50

Formand

Johannes Jørgensen

Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpingen er sket, og senest ved fristens udløb.

Sogn: Ørding	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiudvalget	Blad nr.: 1
Kirke: Ørding		

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 27/05 2025 foretaget syn over Ørding kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ formand Johannes Jørgensen, kirkeværge v. ørding kirke John Josefsen, graver Niels Peder Jepsen, kasser Margit Møller Poulsen, Jette Håning, kirkeværge v. Ljøslev kirke Peter G.W. Pedersen, sogne præst Steen Sunesen, Sagkyndig Tømrer Søren Nygaaard

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og efterset.

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) andre bygninger

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulp	Ny frist
2020	2A	Revner i apsis over vindue holdes under opsyn		
2020	2C	Vinduetil offentlig toilet males og lukkebeslag monteres		
2024	2D	bedre udluftning i vaskehus	sættes i bero (skal måske fjernes)	
2024	2C	bænke på kirkegård males, to udskiftes		2025 /2026
2020	4C	Male bænk ved nordlåge		2026

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftus, begravelsesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulp, samt ny frist for afhjælpningen.

C. Bemærkninger til protokollen: ¹⁾ er digitaliseret

Synsforretningen sluttet den: 27/5 kl. 20.10



Formand

¹ Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Til: Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk)
Fra: KarinAndersen (ka@finnnygaard.com)
Titel: Ansøgning om bevilling / Ejerslev-Jørsby sogne
Sendt: 18-06-2025 13:05
Bilag: Ansøgning_provsti_reserven_Ejerslev-Jørsby.pdf; EG-Brandsoft_F-000290561_.pdf;

Jørsby, 18. juni 2025

Ansøgning om bevilling af/fra reserven i Morsø Provsti

Vedhæftet udfyldt ansøgningsskema – en ansøgning om støtte til/refundering af udgifter til Brandsoft.
Faktura fra Brandsoft medsendes; betalt 20. januar 2025.

Venlig hilsen
Karin

Karin Andersen
Kasserer,
Ejerslev-Jørsby menighedsråd

Ansøgningsskema vedr. reserven i Morsø Provsti Til Morsø Provstiudvalg

Ejerslev-Jørsby menighedsråd søger del i reserven med

Kr. 22.636,25

Beskrivelse af udgiften, der søges dækket:

Udgift til Brandsoft abonnement 2025.
Faktura stor kr. 22.636,25 medsendes.

Dokumentation for udgiften – faktura eller tilbud i kopi – vedlægges denne ansøgning.

Kirkekassens muligheder for selv at (med-)finansiere:

1. Hvilke muligheder har menighedsrådet for selv at dække udgiften helt eller delvist?

2. Hvad er den aktuelle status for kirkekassens frie midler – og evt. opsparede midler?

Den aktuelle status er, at de frie midler for en stor del er disponeret til anskaffelse og installering af lydanlæg til Jørsby Kirke.

Ved bevilling – hvilken konto ønskes beløbet indsat på:

Frøslev-Møllerup Sparekasse Reg.nr. : 9133 Kontonr.: 1007277

Dato: 18. juni 2025

Underskrift:



Menighedsrådsformand

Kassens navn: **Ejerslev-Jørsby**
 Betalt via: **Dato: 20. januar 2025**
 Konto nr.: **Check nr.:**
 Anstøret af: **Bilag nr.:**
 Bemærkning: **Kamper Andersen**



Let's go further

Faktura

Regningsmodtager:
 Ejerslev Kirke
 C/O Ove Bisgaard
 Hulhøj 31 B
 7900 Nykøbing M
 Denmark

Fakturanr. EGD000290561
 Kundenr. 179634
 Dato 16/01/2025
 Skatte-id DK12400616
 Org. nummer 12400616
 Forfaldsdato 30/01/2025

Dato	Element	Mængde	Enhed	Stk. pris	Moms %	Beløb
01/01/2025 - 31/12/2025	Årligt abonnement Brandsoft Digital post/e-Boks Ejerslev-Jørsby Kirkekasse BSK-0404-50580689	1	Enhed(er)	752,00	25 %	752,00
01/01/2025 - 31/12/2025	Årligt abonnement Brandsoft Fuld Bruger	2	Brugere	2.688,00	25 %	5.376,00
01/01/2025 - 31/12/2025	Årligt abonnement Brandsoft Kiggebruger	1	Brugere	604,00	25 %	604,00
01/01/2025 - 31/12/2025	Årligt abonnement Brandsoft Kirkegård 0 - 100 gravsteder Jørsby Kirkegård BSK-0404-50580689	1	Enhed(er)	3.567,00	25 %	3.567,00
01/01/2025 - 31/12/2025	Årligt abonnement Brandsoft Kirkegård 101 - 200 gravsteder Ejerslev Kirkegård BSK-0404-50580689	1	Enhed(er)	4.115,00	25 %	4.115,00
01/01/2025 - 31/12/2025	Årligt abonnement Brandsoft Kirkeregnskab Ejerslev-Jørsby Kirkekasse BSK-0404-50580689	1	Enhed(er)	3.695,00	25 %	3.695,00

Skattekategori	Nettobeløb	Moms %	Moms	Bruttobeløb
Standard Rate	18.109,00	25 %	4.527,25	22.636,25
Total DKK	18.109,00		4.527,25	22.636,25

EG Danmark A/S • Lautrupvang 24 • DK-2750 Ballerup
 Moms-id: DK84667811 • CVR-nr.: 84667811 • Tel. +45 7013 2211
www.eg.dk
 Bankkontonr.: 5290-9021041006
 IBAN:DK8852909021041006 • BIC:DNBADDKX

Standardbetalingsbetingelser Net 14

Betalingsreferencer >71<179634002905611+84570559<

Til: Mette Moesgaard Jørgensen (MEMJ@KM.DK)
Fra: Jan Egeberg (janegeberg@gmail.com)
Titel: Ansøgning fra reserven - Fejl i første mail
Sendt: 16-06-2025 13:38
Bilag: Ansøgning fra reserven - Sundby Sogn.pdf;

Hej igen Mette.

Der er sket en fejl i systemet, så jeg har fået sendt et referat med i stedet for ansøgningen.
Hermed ansøgningen.

Mvh Jan Egeberg, Sundby Sogn

Ansøgningsskema vedr. reserven i Morsø Provsti

Til Morsø Provstiudvalg

Sundby Sogns Menighedsråd søger del i reserven med

Kr. 62227,74

Beskrivelse af udgiften, der søges dækket:

Underskud på regnskab 2024, som er begrundet i:
 Udgift til ny PC til graver, samt opsætning af denne (konsulentbistand): 9273,44
 Reparation af lydanlæg: 6649,06
 Licens Brandsoft: 22223,75
 Udgift til Velas for regnskabsførerfunktion (okt. – dec.): 17101,49
 Udarbejdelse af folder i forbindelse med ny albertavle: 6980,-

Dokumentation for udgiften – faktura eller tilbud i kopi – vedlægges denne ansøgning.

Kirkekassens muligheder for selv at (med-)finansiere:

1. Hvilke muligheder har menighedsrådet for selv at dække udgiften helt eller delvist?

MR har ikke mulighed for at finansiere udgiften – driftresultatet ved udgangen af 2024 er negativt.

2. Hvad er den aktuelle status for kirkekassens frie midler – og evt. opsparede midler?

MR har ikke disponible frie midler til formålet, da der igangsættes reparation af stendige.
MR råder derfor ikke over opsparede midler udover midlerne til stendiget.

Ved bevilling – hvilken konto ønskes beløbet indsat på:

Reg.nr. : 7754 Kontonr.: 1462931

Dato: 1. maj 2025

Underskrift:



Menighedsrådsformand

Til: Mette Moesgaard Jørgensen (MEMJ@KM.DK)
Fra: Jan Egeberg (janegeberg@gmail.com)
Titel: Ansøgning fra reserven-Sundby Sogn
Sendt: 16-06-2025 08:37
Bilag: Faktura_KCIT_271124.pdf; udgifter velas 2024.png; Faktura_Sjørring EI_020524.pdf; Udgift folder -
altertavle.png; Faktura_EG Data_Brandsoft_170125.png; Faktura_KCIT_100724.pdf; Ansøgning fra reserven -
Sundby Sogn.pdf;

Hej Mette.

Da vi er kommet ud af 2024 med et underskud, der er større end de frie midler vi havde, vil vi ansøge om at få dækket underskuddet.

Jeg ved ikke helt, hvad proceduren er angående disse ansøgninger, så jeg sender ansøgning og bilag til dig. Du må endelig give besked, hvis det skal gøres anderledes.

Mvh Jan Egeberg



Sundby Kirke
Skolebakken 69
7950 Erslev

CVR-nr 36040068
KCIT Aps
Højbro 34
7900 Nykøbing M

Faktura

Nummer 1548
Ordrenummer 19502
Konto 21208477
Dato 27-11-2024
Forfaldsdato 05-12-2024

Vare	Tekst	Antal	Enhed	Salgspris	I alt
10	Konsulenttimer Hjælp til datalogger.	1,25	Timer	795,00	993,75
Nettobeløb (DKK)					993,75
Momsbeløb (25%)					248,44
Totalbeløb (DKK)					1.242,19

Bankkonto 7380-1060283

Mobile Pay - Tlf. 3029 8886 - Husk fakt. nr.

Indbetalingskort: +71<000000212084776+
82962867<

== MØDE PU møde 19. august 2025 == PUNKT 24 Fra Sundby sogn menighedsråd vedr. ansøgning fra reserven == BILAG 5

Art. 227055 Konsulentydelser

startsaldo

,00

Date	Bilag nr	Formål/Beskrivelse	Sted/Tidspunkt	Navn	Betalt	Balder
20-09-2024	249	6400	Valdese - 82282805		2.234,80	2.234,80
01-10-2024	249	6400	Valdese - 82282805		-2.234,80	,00

Kontospecifikation, art

Udgiftsbetalt 31-03-2025 1044,00
22

227055 Konsulentydelser

startsaldo

,00

Date	Bilag nr	Formål/Beskrivelse	Sted/Tidspunkt	Navn	Betalt	Balder
01-10-2024	249	6400	Valdese - 82282805	IS	2.049,89	2.049,89
21-10-2024	251	6400	Valdese - 10282805		-5.153,25	-3.103,36
21-10-2024	251	6400	Valdese - 10282805	IS	4.730,50	1.624,14
21-10-2024	251	6400	Valdese - 10282805		5.153,25	6.787,89
18-11-2024	177	6400	Valdese - 10282805		-607,50	6.082,39
18-11-2024	177	6400	Valdese - 10282805		607,50	6.790,89
18-11-2024	177	6400	Valdese - 10282805	IS	630,73	7.411,12
17-12-2024	257	6400	Valdese - 10282805		2.921,80	10.333,00
31-12-2024	257	6400	Valdese - 10282805		-2.921,80	7.411,12
31-12-2024	257	6400	Valdese - 10282805	IS	2.660,62	10.091,74
31-12-2024	333	6400	Valdese - 10282805		-7.640,63	2.451,11
31-12-2024	333	6400	Valdese - 10282805	IS	7.600,75	9.990,86
31-12-2024	333	6400	Valdese - 10282805		7.640,63	17.101,49



Sundby Sogns Menighedsråd
v/formand Inger Saaby
Skolebakken 45, Sundby M
7950 Erslev

Vedrørende
Rep. af lyd-anlæg.

Arbejde udført: Udført i perioden 29-04-2024 - 01-05-2024

Antal	Enhed	Beskrivelse	Enhedspris	Beløb
0,83	T	Montørtime, Michael Poulsen, 01-05-2024	475,00	394,25
3,00	T	Montørtime, Michael Poulsen, 29-04-2024, Fejlsøgning på lydanlæg. Defekt forstærker, ny er bestilt ifølge aftale med Jørgen. Pære udskiftet i kirken. Lampe rettet.	475,00	1.425,00
1,00	STK	Forstærker til lydanlæg	3.500,00	3.500,00
Netto				5.319,25
Moms 25,00 % af 5.319,25				1.329,81
Total				6.649,06

Anvend følgende FI-indbetalingskode til indbetaling via netbank: +71<000000003009578 +88704789

Ved betaling via bankoverførsel oplys venligst: 24 - 300957
Bank: 9090-5882346
IBAN DK0490900005882346
SWIFT STHYDK21

Ved for sen betaling opkræves rykkergebyr på 100 kr. samt 2% i rente pr. påbegyndt måned

Faktura

Faktura 300957
Side 1 af 1

Fakturadato 02-05-2024
Betalingsbetingelser 8 dage netto
Forfaldsdato 10-05-2024

Kundenr. 24
Rekvisation
Deres reference

Vores kontakt Henrik Larsen
Vores sagsnummer 11348

== MØDE PU møde 19. august 2025 == PUNKT 24 Fra Sundby sogn menighedsråd vedr. ansøgning fra reserv...

Ansøgning om indlæggelse af gravestene

Dato		Dokumentation		Navn		Bekr.		Bekr.	
11-11-2024		175 3400		Karin Andersen		5.2024.10		6.2024.10	
				Indlæggelse, produktion af					
				billeder					

Sider: 1 2

Attesteringstype: KVITTERING

Dato ændret: 17-01-2025 15:33

Dato oprettet: 17-01-2025 07:19

Beskrivelse: Modtaget som e-faktura

, CVR-nr. 84667811

Fakturanr. EGDK000290687, i alt 22223.75 kr.

EG Danmark A/S Fakt. EGDK000290687

22223.75 kr.



FAKTURA

Nummer: EGDK000290687

Dato: 15-01-2025

Modtellers ordrenr.: EGDK000290687

Kontaktoplysninger

Fødselsdato: 1980

Navn: EG Danmark A/S

Søgte Menighedsråd

TE: +4521752120

Fakturaemodtager

13519 Sundby Sogns Menighedsråd

Personifikation: 20

Landkode: DK

57900085059 (GLN, EndepunktID)

57900085059 (GLN, EndepunktID)

DK5213075 (DKSE, Mønt)

Kontaktoplysninger

Fødselsdato: 1980

Navn: EG Danmark A/S

TE: +45 7013 2211

Email: modtag@eg.dk

Fakturaudsteder

EG Danmark A/S

Vej anmærkningstext: Lautrupvej 24

2750 Ballevej

Landkode: DK

DK84667811 (CVR, EndepunktID)

DK84667811 (CVR, EndepunktID)

DK84667811 (DKSE, Mønt)

Linje	Varenr	Beskrivelse	Aktuel	Enhed	Enhedspris	Moms	Pris
1-1		Afregt abonnement Brandsøft Digital post	1,00	EA	752,00 pr. 1 EA	25%	752,00 DKK
		Ydelse: afregning af abonnement Brandsøft Digital post, 2025-01-01 til 2025-12-31 Sundby Kirkesogn BSK-2025-11-01-1900					
		Varebeskrivelse: Sundby Kirkesogn BSK-2025-11-01-1900					
2-2		Afregt abonnement Brandsøft Field Brugger	3,00	EA	2.880,00 pr. 1 EA	25%	8.064,00 DKK
		Ydelse: afregning af abonnement Brandsøft Field Brugger, 2025-01-01 til 2025-12-31					
3-3		Afregt abonnement Brandsøft Kiggebruger	1,00	EA	604,00 pr. 1 EA	25%	604,00 DKK
		Ydelse: afregning af abonnement Brandsøft Kiggebruger, 2025-01-01 til 2025-12-31					
4-4		Afregt abonnement Brandsøft Kiggebruger 20	1,00	EA	4.054,00 pr. 1 EA	25%	4.054,00 DKK
		Ydelse: afregning af abonnement Brandsøft Kiggebruger 20, 2025-01-01 til 2025-12-31 Sundby Kirkesogn BSK-2025-11-01-1900					
		Varebeskrivelse: Sundby Kirkesogn BSK-2025-11-01-1900					
6-6		Afregt abonnement Brandsøft Kiggebruger	1,00	EA	3.060,00 pr. 1 EA	25%	3.060,00 DKK
		Ydelse: afregning af abonnement Brandsøft Kiggebruger, 2025-01-01 til 2025-12-31 Sundby Kirkesogn BSK-2025-11-01-1900					
		Varebeskrivelse: Sundby Kirkesogn BSK-2025-11-01-1900					
		Linjelsum i alt end moms					17.779,00 DKK
		Momsgrundlag					17.779,00 DKK
		Total momsbeløb (23,00%)					4.044,75 DKK
		Fakturalabel incl moms					22.223,75 DKK

4754488 15-01-2025

-2227,5 kr.



Sundby Kirke
Skolebakken 69
7950 Erslev

CVR-nr 36040068
KCIT Aps
Højbro 34
7900 Nykøbing M

Faktura

Nummer 1229
Ordrenummer 19172
Konto 21208477
Dato 10-07-2024
Forfaldsdato 18-07-2024

Deres ref Rie Kortegaard

Vare	Tekst	Antal	Enh d	Salgspris	I alt
12	HP ProDesk 600 G6 I5 processor – 8GB Ram – 256GB NVme Harddisk	1,00	Stk	2.400,00	2.400,00
12	27" Dell Skærm	1,00	Stk	1.000,00	1.000,00
10	Konsulenttimer Opsætning af PC.	3,00	Timer	795,00	2.385,00
	Overførsel af data - tjek af Varmesystem.				
	Opsætning af Kirkeportal. Installation af printer.				
14	Office 2021 ProPlus (1 PC)	1,00	Stk	640,00	640,00
				Nettobeløb (DKK)	6.425,00
				Momsbeløb (25%)	1.606,25
				Totalbeløb (DKK)	8.031,25

Bankkonto 7380-1060283

Mobile Pay - Tlf. 3029 8886 - Husk fakt. nr.

Indbetalingskort: +71<000000212084776+
82962867<

Sundby Sogns menighedsråd	Dato: 27.05.25 klokken 18.30	Blad nr. 5
		Formandens initialer:
		JDE

Dagsorden	Beslutning
	Tilstedeværende: Jutta Bjerre, Kim Kjær, Dorte Hausgaard, Lise Svalgaard Kortegaard, Rie Kortegaard, Mette Dencher, Jan Dam Egeberg Afbud fra:
1) Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2) Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 23/04-25	Godkendt og underskrevet
3) Gennemgang og godkendelse af regnskabsinstruks	Gennemgået og godkendt
4) Gennemgang og godkendelse af kvartalsrapport for 1. kvartal	Kvartalsrapport for 1. kvartal gennemgået og godkendt
5) Gennemgang af budgetforslag	Gennemgået og godkendt
6) Gennemgang og godkendelse af ny vedtægt for kirkegården	gennemgået og godkendt. sendes til godkendelse ved provstiudvalget
7) Gennemgang og godkendelse af vedtægt for kasserer	Godkendt
8) Udarbejdelse af arbejdspladsvurdering	Afklaret. Udfyldes af Kim og Rie og afleveres til Jan
9) Fastsættelse af møder efter sommerferien	Møder fastlagt til 27/8 - 24/9 - 29/10 - 26/11

Sundby, den 120625

underskriver

Mette Marie Jensen

Malga.
H. T. H.

Pete Thomsen

Til: Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk)
Fra: Vejerslev Sogns Menighedsråd (8703) (8703@SOGN.DK)
Titel: Ansøgning om midler fra reserven
Sendt: 13-08-2025 12:13
Bilag: Image_20250813_0001.pdf;

Kære Tina og Mette

Jeg ledte efter svar på vores ansøgning, men fandt ud af at den slet ikke var sendt - beklager.

Den er nu vedhæftet.

Jeg er faktisk ikke rigtig sikker på, om vi har søgt om dækning af underskuddet i forbindelse med budgetlægning, så måske er dette dobbelt?

Med venlig hilsen

Anny Nielsen

Fmd. Vejerslev sogns menighedsråd

tlf. 2711 2907

Ansøgningsskema vedr. reserven i Morsø Provsti

Til Morsø Provstiudvalg

Vejerslev Menighedsråd søger del i reserven med

Kr. 73.825

Beskrivelse af udgiften, der søges dækket:

30.738 kr. til dækning af opretning af fejl i ansættelse af kirkesanger på flex-ordning. Ved en fejl, blev det ikke oprettet med pension fra start, hvilket det skulle have været pga. flex-ordningen.

14.000 kr. til dækning af ikke budgetteret udgift til buskørsel med konfirmander, da kommunen har nedlagt en afgang, som vi normalt brugte til at sende konfirmanderne i skole.

10.000 til dækning af vikarhjælp på kirkegården pga. graver fået nyt knæ

19.087 betaling ex. Moms til Brandsoft.

Dokumentation for udgiften – faktura eller tilbud i kopi – vedlægges denne ansøgning.

Kirkekassens muligheder for selv at (med-)finansiere:

1. Hvilke muligheder har menighedsrådet for selv at dække udgiften helt eller delvist?

Ingen pga. driftsunderskud 2024

2. Hvad er den aktuelle status for kirkekassens frie midler – og evt. opsparede midler?

Der er frie midler pga. fejludbetaling til automatisk ringning, men de er jo øremærkede til det.

Ved bevilling – hvilken konto ønskes beløbet indsat på:

Reg.nr.: 9133 Kontonr.: 1528439

Dato: 3. April 2025

Underskrift:



Menighedsrådsformand

Til: Johannes Jørgensen (minna.johannes61@gmail.com), Ljørslev-Ørding Sognes Menighedsråd (8705) (8705@SOGN.DK)
Cc: Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk)
Fra: Mette Moesgaard Jørgensen (MEMJ@KM.DK)
Titel: Til Formand Johannes Jørgensen, Ljørslev-Ørding MR vedr. Skovrejsning i Ljørslev
Sendt: 18-07-2025 13:42

Kære Johannes og menighedsråd

Jeg har lavet en skriftelig forespørgsel til Morsø Provstiudvalgsmedlemmer.
De melder alle tilbage, at de er sindede at godkende jeres ansøgning på førstkommende provstiudvalgsmøde.

I kan altså allerede nu regne med, at jeres ansøgning bliver godkendt.

Med venlig hilsen

Mette Moesgaard Jørgensen

Provst, Sognepræst KBF

MEMJ@KM.DK

Tlf. 97722030

Mobil +4523411484

Morsø Provsti

morsoe.provsti@km.dk

Aalborg Stift

www.km.dk

Til: Mette Moesgaard Jørgensen (MEMJ@KM.DK), Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk)
Cc: Margit Nielsen (nielsenmargit13@gmail.com), Margit Møller Poulsen (margitmpoulsen@gmail.com)
Fra: Johannes Jørgensen (minna.johannes61@gmail.com)
Titel: Fra Formand Johannes Jørgensen, Ljørslev-Ørding MR vedr. Skovrejsning i Ljørslev
E-mailtitel: Skovrejsning i Ljørslev
Sendt: 11-07-2025 10:07

Kære Mette og Tina.

Menighedsrådene/ præstegårdsudvalg har været igennem en lang proces for at få mageskiftet med naboen Tommy Nielsen på plads. Vi har ønsket et mageskifte for at få mere sammenhængende skovrejsnings arealer og langt større areal med skov, fordi der skulle tages hensyn til de mange gravhøje i området. Mageskiftet betyder at skovarealet kan udvides fra 3,5 ha. til 7,5 ha.

Men nu har kommunen også godkendt mageskiftet. Advokat Betinna Pagh fra Geopartner (Landinspektøren fra Skive der har foretaget alle opmålingerne) har skrevet et udkast til skøde både for køber og sælger. Vi har i hele forløbet holdt på at det skulle være det samme antal m2 vi modtager som vi afstår. Derfor var jeg i min bedste overbevisning om at vi ikke behøvede at få godkendelse af stifts øvrigheden eller provstiet. Men vi skal have enten Stiftsøvrigheden eller Provstiets godkendelse.

Morsø provsti har jo én gang godkendt projektet og taget det reviderede budget til efterretning.

Jeg vedhæfter en ansøgning til provstiet og tilladelse til mageskiftet med tilhørende skødeudkast og matrikelkort for både køber og sælger.

Jeg håber lidt at Provsten kan godkende det, så vi hurtig kan komme videre i processen. Naboen Tommy Nielsen ønsker meget snart en klarhed over hvilke arealer han må så korn i efter høst, der er mange datoer der skal overholdes fra EU's side. Hvis det skal på provsti udvalgsmødet, håber jeg meget det kan komme på som et punkt til august mødet.

De bedste hilsner

Johannes Jørgensen
Form. Ljøslev - Ørding menighedsråd

Til: Morsø Provsti (morsoe.provsti@km.dk)
Fra: Nykøbing Mors-Tødsø Sognes Menighedsråd (8692) (8692@SOGN.DK)
Titel: Varmeaftale
Sendt: 07-08-2025 15:49
Bilag: Varmeaftale Vinkelvej 10.pdf;

Hermed fremsendes ny varmeaftale vedr. præsteboligen Vinkelvej 10.
Den erstatter tidligere fremsendte.

Med venlig hilsen
f. Nykøbing Mors-Tødsø Sognes Menighedsråd
Dan Frederiksen, kordegn

Aftale om fordeling af udgifter til VARME i tjenestebolig

Retsgrundlag: * Cirkulære nr. 55 af 26/6 2012 om tjenestebolig for folkekirkens præster, § 23
 * Aftale af 21. april 2004 mellem Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer om fradrag i tjenestemænds løn for naturlydelser, §§ 1 og 4.

Aftalen vedrører tjenesteboligen (adresse): Vinkelvej 10, 7900 Nykøbing M.

Aftalens parter Menighedsråd: Nykøbing M - Tødsø

Sognepræst: Sigrid W. Hjør

NB: Efter parternes udfyldelse og underskrivelse af nedenstående SKAL aftalen indsendes til og godkendes af provstiudvalget for at kunne træde i kraft.

NB: Aftaler indgået før 2012 efter et dengang gældende cirkulære kan uændret videreføres.
 Nedenstående gælder for alle aftaler indgået fra 2012 og fremefter. Evt. skifte fra en gammel aftale kan ikke efterfølgende fortrydes.

1. Fordeling mellem private og tjenstlige arealer i boligen opgjort i kvadratmeter

Tjenstlige lokaler: A. Hvis præstens primære kontor er i embedsboligen, skal i nedenstående opgørelse medtælles nettoetagearealet af tjenstligt kontor og adgangsforhold (entre) samt gæstetoilet.

Evt. konfirmandstue med tilhørende lokaler er også tjenstlige lokaler.

B. Hvis menighedsrådet stiller primærkontor til rådighed andetsteds fx i en sognegård og præsten tillige har et hjemkontor i embedsboligen, tæller kun selve kontoret som tjenstligt lokale.

Private lokaler: I opgørelsen medtælles nettoetagearealet af værelser og kamre, opvarmede badeværelser samt spise- og/eller opholdskøkkener (aftalens § 1, stk. 3). Rene gangarealer samt evt. bryggers skal således ~~ikke~~ medtælles.
 NB: Hvis opgørelsen af den private del overstiger 160 kvm., tæller kun de 160 kvm i opgørelsen af fordeling mellem private og tjenstlige lokaler (Cirkulære nr. 55, § 23, stk. 4).

Opgørelsen af nedenstående foretages af præst og repræsentant for menighedsråd i fællesskab.

TJENSTLIGE	Præstekontor	Adgangsrum	Gæstetoilet	Konfirmandstue	I ALT
Antal kvm.:	25,4	9,4	5,1		39,9

PRIVATE	Stuer + køkken	Værelser/kamre	Opvarmede badeværelser	Spise- eller opholdskøkkener	I ALT
Antal	2	4	2		
Kvm. i alt	69,6	45,7	14,4		129,7

Det arealmæssige grundlag for varmebetalingen er boligens nettoetageareal af værelser og kamre samt opvarmede badeværelser og spise- eller opholdskøkkener.

Bestemmelser – (præster) :

§. Varme, elektricitet og vand m.v.

§ 23. Boligen skal holdes forsvarligt opvarmet. Det overlades til sognepræsten selv at sørge for boligens opvarmning og varmt vand.

Stk. 2. Indeholder boligen tjenstlige lokaler, afholder menighedsrådet udgiften vedrørende forbrug af varme og varmt vand i disse. Menighedsrådets refusion beregnes på grundlag af de tjenstlige lokalers nettoareal efter den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og Tjenestemændenes Centralorganisationer om fradrag i tjenstemænds løn for naturalydelser.

Stk. 3. Opvarmes de tjenstlige lokaler ved samme anlæg som boligen i øvrigt, kan sognepræsten vælge at lade menighedsrådet overtage forpligtelsen til at sørge for boligens opvarmning. I så fald betaler sognepræsten et bidrag for tjensteboligens opvarmning samt for levering af varmt vand, beregnet i henhold til den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og Tjenestemændenes Centralorganisationer om fradrag i tjenstemænds løn for naturalydelser. Der bortses fra de tjenstlige lokalers nettoareal.

Stk. 4. Stiftsøvrigheden beregner og fastsætter sognepræstens bidrag efter stk. 3, dog højst i forhold til 160 m². Bidraget indeholdes ved stiftsøvrighedens foranstaltning månedsvis forud i sognepræstens løn og afregnes af stiftsøvrigheden til kirkekassen sammen med boligbidraget, jf. § 18, stk. 2.

§ 24. Sognepræsten betaler for forbrug af el og gas efter den til enhver tid gældende aftale mellem Finansministeriet og Tjenestemændenes Centralorganisationer om fradrag i tjenstemænds løn for naturalydelser.

Stk. 2. Indeholder boligen tjenstlige lokaler, afholder menighedsrådet udgiften vedrørende forbrug af el og gas i disse. Såfremt der ikke er opsat separat el-/gasmåler for tjenstlige lokaler, aftales betaling fra menighedsråd til sognepræst. Aftalen, som godkendes af provstiuvaldet, baseres på en forholdsmæssig refusion af præstens dokumenterede udgifter på grundlag af de tjenstlige lokalers andel af det samlede boligareal og under hensyntagen til lokalernes brug, indretning og udstyr.

Aftale om fradrag i tjenstemænds løn for naturalydelser – Overordnede regler for tjenstemænd

I henhold til § 45, stk. 1, i lov om tjenstemænd aftales følgende:

§ 1. Boligopvarmning

I tjenste- og lejeboliger overlades det normalt til tjenstemanden selv at sørge for boligens opvarmning.

Stk. 2. I de tilfælde, hvor boligen opvarmes ved et centralt anlæg, kan der mellem udlejeren af tjenste og lejeboliger og tjenstemanden indgås aftale om, at der opsættes målere på varme og varmt vand.

Hvis der er opsat målere på varme og varmt vand, sker betaling efter det målte forbrug.

Udgiften til opspænt af målere afholdes af udlejeren.

Stk. 3. Såfremt stk. 1 eller 2 ikke finder anvendelse, eller det af anden grund er særligt påkrævet, at brændsel leveres af staten, betales for boligens opvarmning samt for levering af varmt vand 147 kr. årligt (pr. 1. april 2004) for hver nettokvadratmeter, boligen omfatter.

Det arealmæssige grundlag for varmebetalingen er boligens nettoetageareal af værelser og kamre samt opvarmede badeværelser og spise- eller opholdsskøkkener.

Af den årlige betaling går 65 pct. til boligens opvarmning og 35 pct. til varmt vand.

§ 2. Elektricitet og gas

I alle tilfælde, hvor det er teknisk muligt, opsættes målere for elektricitet og gas.

Stk. 2. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at opsætte el-målere, betales for følgende kvanta (bortset fra opvarmning):

Kilowatt timer årlig

1-3 værelser 1.800

4-5 værelser 2.700

6 værelser og derover 3.600

El-komfur 1.000

El-varmer 4.000

Stk. 3. Betaling for elektricitet sker på grundlag af egentlige beboelsesværelser, herunder sove- og børneværelser, spise- og opholdsskøkkener, men ikke entréer, badeværelser og køkken.

Stk. 4. I tilfælde, hvor det ikke er muligt at opsætte gasmålere, betales for følgende kvanta (bortset fra opvarmning): Kubikmeter årligt

Ekskl. gasvandvarmer Inkl. gasvandvarmer

1-3 personer 280 1.480

4-5 personer 430 1.780

6 personer og derover 520 2.220

Stk. 5. Hvis der i boligen er installeret kombineret el- og gaskomfur, betales efter stk. 2, elkomfur

Stk. 6. Prisen er vedkommende leverandørs salgspris eller den af institutionen betalte pris

2. Ordning for betaling og refusion

I § 23 cirkulæret angives der to mulige ordninger. Varmeordning 1 er udgangspunktet, men sognepræsten har mulighed for i stedet at vælge varmeordning 2.

Varmeordning 1 (§23, stk. 1-2): Sognepræsten betaler varmeselskabet den faktiske udgift til opvarmning af hele boligen, hvorefter menighedsrådet årligt refunderer for de tjenstlige lokaler med en fast sats pr. kvadratmeter på kr. xxx,00 gældende fra 1. april 20xx.
(Satsen reguleres årligt 1. april, og offentliggøres på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside og snarest derefter Præsteforeningens hjemmeside).

Hvis denne ordning vælges, vil menighedsrådets refusion efter satsen pr. 1. april 20xx andrage:
xxx,xx kr. x _____ (tjenstlige kvm. i alt) = _____ kr.

Varmeordning 2 (§23, stk. 3-4): Menighedsrådet betaler varmeselskabet den faktiske udgift til opvarmning af hele boligen, mens stiftsøvrigheden af præstens løn månedsvis forud indeholder 1/12 af præstens årlige betaling for den private bolig efter samme faste kvadratmetersats.

Ifølge § 23, stk. 3 er det **sognepræsten**, der alene kan bestemme at ville benytte ordning 2.
Nedenstående afkrydses derfor alene af sognepræsten.

Bemærk:

at varmeordning 2 alene kan vælges, hvis der i boligen findes tjenstlige lokaler, der opvarmes ved samme anlæg som resten af boligen.

At varmeordning 1, er refusionsbeløbet skattepligtig.

Efter den nuværende praksis, er det alene muligt at skifte mellem varmeordningerne én gang.

Bemærk: Såfremt boligen opvarmes med EI (varmepumpe eller andet) afregnes efter det gældende i § 24 og Aftale om fradrag i tjenstemænds løn for naturalydelser – se side 2.

Den årlige refusionsopgørelse udarbejdes af (sæt kun ét kryds):

☒ MR v/ Kordegn ☐ Sognepræsten

Jeg vælger: Varmeordning 1 ☐
Varmeordning 2 ☐
Varmeordning med EI ☒

Underskrifter

For menighedsrådet

Navn (blokbogstaver): *STEN ERHARSEN*

Post i MR: *NÆSTFORMAND*

Sognepræsten

06 08 25 

Dato

Underskrift

6/8-25 

Dato

Underskrift

Provstiudvalgets påtegning:

Ovenstående aftale er fremlagt på møde i provstiudvalget _____.

Dato

PU-formandens underskrift