

Referat

Frederikshavn Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 18. juni 2024 - d. 18-06-2024 kl. 15:30 til 17:30

Deltagere: Peter Jessen, Peter Thøgersen, Arne Lundholm Ehrenreich, Carsten Aarup, Kurt Erling Hansen, Linda Lykke Steengaard, Finn Maabrow Aaen

Afbud: Claus Bilde

Mødepunkt

Referat

1 - Synsrapport 2024 for Volstrup kirke og kirkegård

Taget til efterretning.

Synsrapport 2024 for provstesyn på Volstrup kirke og kirkegård fremlægges for provstiudvalget til orientering.

Sager:

Synsrapport - Volstrup kirke og kirkegård (Frederikshavn Provsti) - 2024 (2024 - 18000)

Bilag:

Volstrup kirke og kirkegård den 15. maj 2024

2 - Synsrapport 2024 for Understed kirke og kirkegård

Taget til efterretning.

Synsrapport 2024 for provstesyn på Understed kirke og kirkegård fremlægges for provstiudvalget til orientering.

Sager:

Synsrapport - Understed kirke og kirkegård (Frederikshavn Provsti) - 2024 (2024 - 18008)

Bilag:

Understed kirke og kirkegård den 15. maj 2024

3 - Synsrapport 2024 for Karup kirke og kirkegård

Taget til efterretning.

Synsrapport 2024 for provstesyn på Karup kirke og kirkegård fremlægges for provstiudvalget til orientering.

Sager:

Synsrapport - Karup kirke og kirkegård
(Frederikshavn Provsti) - 2024 (2024 - 18027)

Bilag:
Karup kirke og kirkegård den 15. maj 2024

4 - Synsrapport 2024 for tjenesteboligen Hans Dyres Vej 7, 9300 Sæby | Taget til efterretning.

Synsrapport 2024 for provstesyn på tjenesteboligen Hans Dyres Vej 7, 9300 Sæby fremlægges for provstiudvalget til orientering.

Sager:
Synsrapport - Tjenesteboligen Hans Dyres Vej 7, 9300 Sæby (Frederikshavn Provsti) - 2024 (2024 - 18031)

Bilag:
Hans Dyres Vej 7 den 15. maj 2024

5 - Synsrapport 2024 for Flade kirke og kirkegård | Taget til efterretning.

Synsrapport 2024 for provstesyn på Flade kirke og kirkegård fremlægges for provstiudvalget til orientering.

Sager:
Synsrapport - Flade kirke og kirkegård (Frederikshavn Provsti) - 2024 (2024 - 18272)

Bilag:
Flade kirke og kirkegård den 7. maj 2024

6 - Synsrapport 2024 for Gærum kirke og kirkegård | Taget til efterretning.

Synsrapport 2024 for provstesyn på Gærum kirke og kirkegård fremlægges for provstiudvalget til orientering.

Sager:
Synsrapport - Gærum kirke og kirkegård (Frederikshavn Provsti) - 2024 (2024 - 18277)

Bilag:
Gærum kirke og kirkegård den 7. maj 2024

7 - Synsrapport 2024 for Hulsig kirke og kirkegård | Taget til efterretning.

Synsrapport 2024 for provstesyn på Hulsig kirke og kirkegård fremlægges for provstiudvalget til orientering.

Sager:

Synsrapport - Hulsig kirke og kirkegård (Frederikshavn Provsti) - 2024 (2024 - 18285)

Bilag:

Hulsig kirke og kirkegård den 7. maj 2024

8 - Synsrapport 2024 for Råbjerg kirke og kirkegård

Taget til efterretning.

Synsrapport 2024 for provstesyn på Råbjerg kirke og kirkegård fremlægges for provstiudvalget til orientering.

Sager:

Synsrapport - Råbjerg kirke og kirkegård (Frederikshavn Provsti) - 2024 (2024 - 18287)

Bilag:

Råbjerg kirke og kirkegård 7. maj 2024

9 - Synsrapport 2024 for Ålbæk kirke og kirkegård

Taget til efterretning.

Synsrapport 2024 for provstesyn på Ålbæk kirke og kirkegård fremlægges for provstiudvalget til orientering.

Sager:

Synsrapport - Ålbæk kirke og kirkegård (Frederikshavn Provsti) - 2024 (2024 - 18292)

Bilag:

Ålbæk kirke og kirkegård 7. maj 2024

10 - Synsrapport 2024 for Frederikshavn kirke

Taget til efterretning.

Synsrapport 2024 for provstesyn på Frederikshavn kirke fremlægges for provstiudvalget til orientering.

Sager:

Synsrapport - Frederikshavn kirke (Frederikshavn Provsti) - 2024 (2024 - 18486)

Bilag:

Frederikshavn kirke den 8. maj 2024

11 - Synsrapport 2024 for Frederikshavn sognehus

Synsrapport 2024 for provstesyn på Frederikshavn sognehus fremlægges for provstiudvalget til orientering.

Sager:

Synsrapport - Frederikshavn sognehus - 2024 (2024 - 18544)

Bilag:

Frederikshavn sognehus den 8. maj 2024

Taget til efterretning.

12 - Synsrapport 2024 for tjenesteboligen Havlund 22, 9900 Frederikshavn

Synsrapport 2024 for provstesyn på tjenesteboligen Havlund 22, 9900 Frederikshavn fremlægges for provstiudvalget til orientering.

Sager:

Synsrapport - Tjenesteboligen Havlund 22, 9900 Frederikshavn - 2024 (2024 - 18547)

Bilag:

Havlund 22 den 8. maj 2024

Taget til efterretning.

13 - Synsrapport 2024 for Skæve kirke og kirkegård

Synsrapport 2024 for Skæve kirke og kirkegård til gennemgang og påtegning.

Sager:

Synsrapport - Skæve kirke og kirkegård (Frederikshavn Provsti) - 2024 (2024 - 18373)

Bilag:

Synsforretning, Skæve kirke og kirkegård 2024 (2)

Synsrapport 2024 for Skæve kirke og kirkegård gennemgået. Returneres med påtegningen -SET-

14 - Synsrapport 2024 for Hørby kirke og kirkegård

Synsrapport 2024 for Hørby kirke og kirkegård til gennemgang og påtegning.

Sager:

Synsrapport - Hørby kirke og kirkegård (Frederikshavn kirke) - 2024 (2024 - 18359)

Bilag:

Synsforretning, kirke og kirkegård Hørby 2024

Synsrapport 2024 for Hørby kirke og kirkegård gennemgået. Returneres med påtegningen -SET-

15 - Synsrapport 2024 for Badskær kirke og kirkegård

Synsrapport 2024 for Badskær kirke og kirkegård til gennemgang og påtegning.

Sager:

Synsrapport - Badskær kirke og kirkegård (Frederikshavn Provsti) - 2024 (2024 - 18346)

Bilag:

Badskær Kirke Synsforretning, kirke og kirkegård 2024 (2)

Synsrapport 2024 for Badskær kirke og kirkegård gennemgået. Returneres med påtegningen -SET-

16 - Synsrapport 2024 for sognehuset i Hørby

Synsrapport 2024 for sognehuset i Hørby til gennemgang og påtegning.

Sager:

Synsrapport - Hørby sognehus (Frederikshavn Provsti) - 2024 (2024 - 18377)

Bilag:

Synsforretning, Sognehuset i Hørby 2024.

Synsrapport 2024 for sognehuset i Hørby gennemgået. Returneres med påtegningen -SET-

17 - Synsrapport 2024 for tjenesteboligen Skævevej 67, 9352 Dybvad herunder også forpagterbolig

Synsrapport 2024 for tjenesteboligen Skævevej 67, 9352 Dybvad til gennemgang og påtegning.

Sager:

Synsrapport - Tjenesteboligen Skævevej 67, 9352 Dybvad - 2024 (2024 - 18379)

Bilag:

Synsudskrift for præstegård Og forpagterbolig Skævevej, Dybvad 2024.

Synsrapport 2024 for tjenesteboligen Skævevej 67, 9352 Dybvad, herunder også forpagterbolig, gennemgået. Returneres med påtegningen -SET-

18 - Synsrapport 2024 for Bangsbostrand kirke

Synsrapport 2024 for Bangsbostrand kirke til gennemgang og påtegning.

Sager:

Synsrapport - Bangsbostrand kirke - 2024 (2024 - 18554)

Synsrapport 2024 for Bangsbostrand kirke gennemgået. Returneres med påtegningen -SET-

Bilag:

Synsforretning Bangsbostrand kirke 15_maj 2024_underskrevet

19 - Synsrapport 2024 for tjenesteboligen Skovbrynet 2, 9900 Frederikshavn

Synsrapport 2024 for tjenesteboligen Skovbrynet 2, 9900 Frederikshavn til gennemgang og påtegning.

Sager:

Synsrapport - Tjenesteboligen Skovbrynet 2, 9900 Frederikshavn - 2024 (2024 - 18407)

Bilag:

Synsudskrift for præstegårde Skovbrynet 2 2024 underskrevet

Synsrapport 2024 for tjenesteboligen Skovbrynet 2, 9900 Frederikshavn gennemgået. Returneres med påtegningen -SET-

20 - Synsrapport 2024 for tjenesteboligen Skovbrynet 32, 9900 Frederikshavn

Synsrapport 2024 for tjenesteboligen Skovbrynet 32, 9900 Frederikshavn til gennemgang og påtegning.

Sager:

Synsrapport - Tjenesteboligen Skovbrynet 32, 9900 Frederikshavn - 2024 (2024 - 18556)

Bilag:

Synsrapport Skovbrynet 32_ 2024

Synsrapport 2024 for tjenesteboligen Skovbrynet 32, 9900 Frederikshavn gennemgået. Returneres med påtegningen -SET-

21 - Udkast til budget 2025 for provstiudvalgskassen for Frederikshavn Provsti

Udkast til budget 2025 for provstiudvalgskassen for Frederikshavn Provsti til drøftelse og efterfølgende aflevering i økonomiportalen.

Sager:

Budget - PUK - Frederikshavn Provsti - 2025 (2024 - 18664)

Bilag:

Udkast til budget 2025 for PUK

Foreløbig budgetbidrag for 2024 for provstiudvalgskassen i Frederikshavn Provsti med stemplet 'Frederikshavn Provstiudvalg, CVR-nr. 25261437, Budget 2025, Bidrag budget aflevet d. 18-06-2024 15:54' fremlagt, drøftet og godkendt uden bemærkninger.

24 - Fra praktikvejlederne med fornyet ansøgning om dækning af udgifter til ophold m.m. for 2 præstepraktikanter

Efter Stiftsrådets afslag på dækning af udgifter til præstepraktikanter ophold m.m. er ansøgningen fremsendt på ny til Frederikshavn Provsti.

Sager:
Uddannelse - Præstepraktikanter ophold i provstiet
- Økonomi (2024 - 4795)

Bilag:
Ansøgning præstepraktikanter, Ansøgning
Provstiudvalget sommerhus + bil

Provstiudvalget ser positivt på ansøgningen om dækning af udgifter til ophold m.m. for 2 præstepraktikanter.

Da det i denne omgang ser ud til, at der kun bliver tale om 1 praktikant i Bangsbostrand sogn fremsendes nyt prisoverslag til endelig godkendelse. Provsten får i samråd med provstiudvalgets formand fuldmagt til at godkende et fornyet prisoverslag.

25 - Fra Abildgård MR med anmodning om udbetaling af bevilgede reservemidler samt ansøgning om forhøjelse af bevillingen på kr. 25.406,25 til dækning af renovering af tjenesteboligen Vejlegade 6, 9900 Frederikshavn

Sager:
Anlægspuljen - Abildgård MR - Overtagelse og renovering af tjenesteboligen Vejlegade 6, 9900 Frederikshavn (2022 - 23784)

Bilag:
Anlægsregnskab Vejlegade 6, 2024 anlægsregnskab renovering Vejlegade 6

Abildgård menighedsråd bevilges yderligere kr. 25.406,25 via reserven til dækning af ekstraudgift til en miljøscreening af Vejlegade 6, 9900 Frederikshavn i forbindelse med renoveringen af boligen.

26 - Fra Skæve-Hørby MR med anmodning om omfordeling af bevilgede anlægspuljemidler samt yderligere bevilling til dækning af diverse arbejder ved Badskær kirke i alt kr. 33.000

Sager:
Anlægspuljen - Skæve-Hørby MR - Yderligere bevilling til dækning af diverse arbejder ved Badskær kirke (2024 - 18719)

Bilag:
30

Der er for nuværende via reserven bevilget i alt kr. 200.000 til projekt til renovering af digerne ved Hørby kirke. Projektet kan sættes i gang ved henvendelse til kirkegårds konsulent Mogens B. Andersen.

Der arbejdes ved Badskær kirke med 4 projekter, hvortil der er bevilget reservemidler til de 3. De 4 projekter (Oplagsplads, udvendig vandhane, sikring og flytning af gammel kirkeklokke og træfældning) kan slås sammen til et projekt, samtidig med at der bevilges yderligere reservemidler i alt kr. 33.000 til dækning af udgifterne.

27 - Provstens hjørne

28 - Formandens hjørne

29 - Evt.

30 - Fra Flade-Gærum MR med anmodning om godkendelse af salg af matr.nr. 10 Den vestlige Del, Flade

Sager:
Graverbolig - Flade-Gærum MR - Brønderslevvej 57,
9900 Frederikshavn - Salg (2023 - 22722)

Bilag:
Købsaftale matr.nr. 10 Den Vestlige Del, Flade

Provstiudvalget for Frederikshavn Provsti godkender hermed købsaftalen for salg af jordstykket matr. nr. 10 Den vestlige Del, Flade til den angivne salgssum på kr. 100.000.

I henhold til tidligere beslutning anvendes salgsprovenuet til medfinansiering af det nye køkken ved konfirmandstuen.

Provstiudvalgs mødet den 25. oktober 2023:
'Der bevilges yderligere anlægspuljemidler kr. 82.500 til dækning af udgift til reovering af køkkenet i konfirmandstuen ved Flade præstebolig. Samlet bevilling er herefter kr. 227.500 Der skal indhentes yderligere mindst 1 tilbud på arbejdet. Fremsendes til provstiudvalget. Når graverboligen - Brønderslevvej 59, 9900 Frederikshavn - er solgt returneres de bevilgede anlægspuljemidler og reoveringen af køkkenet finansieres via salgsprovenuet'

Peter Jessen (Frederikshavn Provsti)

Peter Thøgersen (Frederikshavn
Provstiudvalg)

Arne Lundholm Ehrenreich
(Frederikshavn Provstiudvalg)

Carsten Aarup

Kurt Erling Hansen

Linda Lykke Steengaard

Finn Maabrow Aaen

2024 - 18720 - Frederikshavn Provsti – Møder 18-06-2024, 15:30

Sogn: Volstrup Kirke: Volstrup Kirke	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiudvalget	Blad nr.:
---	---	-----------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 15. maj 2024 foretaget syn over Volstrup kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ Provstesynet v/ provst Peter Jessen med bygningsagkyndig Peter Andersen, formand for menighedsrådet Frits Christensen, kirkeværge Elsebeth Hansen, graverme Katharina Gadensgaard og Carl Johan Glerup - For provstiudvalget Linda Steengaard, Arne Ehrenrich, Kurt Hansen, Carsten Aarup og Peter Thøgersen

A. Inventarliste

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpnet	Ny frist
2017	6c	Diget omsættes stykke for stykke efterhånden som det bliver nødvendigt - og der er økonomi til det		

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftthus, begravellesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpnet, samt ny frist for afhjælpningen.

II. Nye mangler ¹⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1b	Mugdannelse på alterets bagside vaskes af		
2b	Fugtplet på væg til venstre for alter holdes under observation		
3b	Der mangler lys på prædikestol		
4b	Lukkepal genetableres på 5. række til højre bagfra		
5b	Revne over nederste vindue i sydsiden holdes under observation		
6b	Revne på nordvæg v/orgel holdes under observation		
7b	Grønalger i våbenhus afrenses – Udvendigt dræn kan evt. overvejes		
	Udvendigt:		
8c	Der mangler en vedtægt for lapidariet		
9c	Følgende gravsten fastgøres: 'Jørgen P. Mortensen + Marianne Mortensen' – 'Niels Chr. Andersen + Dorthe Marie' – 'Sognefoged Jens Jensen + Martha'		
10c	Borde-bænke-sæt mod vest males		
11c	Mos på kapellets tag fejes ned og understrykningsskade mod øst repareres ved lejlighed		
	Graverhus:		
12	Dørhåndtag til personaletoilet repareres		
13	Altersølv – Ok, men bør opbevares i aflåst, brandsikkert skab. Fotograferes til dokumentarkivet på Kirkeportalen		
14	Overvej berøringsfri vandhane på det offentlige toilet. Kalkpuds ved døren repareres, når mureren alligevel er her.		
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: ²⁾			
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: ²⁾			

Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndsværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

²⁾ Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: 1)

Synsforretningen afsluttet den 15. maj 2024

Provst Peter Jessen

Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Sogn: Understed Kirke: Understed Kirke	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiudvalget	Blad nr.:
---	---	-----------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 15. maj 2024 foretaget syn over Understed kirke, kirkegård og sognehus.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ Provstesynet v/ provst Peter Jessen med bygningssagkyndig Peter Andersen, formand for menighedsrådet Frits Christensen, kirkeværge Elsebeth Hansen, graver Katharina Gadensgaard - For provstiudvalget Linda Steengaard, Arne Ehrenrich, Kurt Hansen, Carsten Aarup og Peter Thøgersen

A. Inventarliste

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2020	3c	Gravsten i lapidariet med påskriften 'Maren Kristine Nielsen' står meget løst og skal limes		

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftthus, begravellesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpningen.

II. Nye mangler ¹⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1b	Ny ritualbog til alter indkøbes		
2b	Fugt på 84,2% - Husk udluftning		
3	Altersølv er øk		
4b	Afskalning på loft v/ korbue fejes ned		
5b	På loft sprøjtes for borebiller så hurtigt som muligt - 2. bjælke fra øst og 6 bjælke fra vest		
	Udvendigt:		
6c	Gravsten fastgøres - 'Maren Kristine Nielsen' + Søren Larsen Nørre Dahl og Ane Kathrine'		
7c	Gravsten behandles for alger med IDZ		
8c	Gravsten ved 'De ukendtes grav' - Bogstaver friskes op		
9a	Når mureren alligevel er her - Understrygning på nordre side v/ nederste tegl på hovedskib samt 2 små skader		
10c	Indgangslåger til kirkegården males		
	Maskinhus:		
11c	Overvej alarmsystem		
12c	Ny fuge under toiledør		
	Sognehuset:		
13	Lampe ved indgangsdør tømmes for vand		
14	Vinduesfuger eftergås og fornyes		
15	Rygningstegl mød øst ordnes		
16	Ny LED-pære på det offentlige toilet		
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: ²⁾			
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: ²⁾			

Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

²⁾ Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: 1)

Synsforretningen afsluttet den 15. maj 2024

Provst Peter Jessen

Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Sogn: Karup Kirke: Karup Kirke	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiudvalget	Blad nr.:
-----------------------------------	---	-----------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 15. maj 2024 foretaget syn over Karup kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ Provstesynet v/ provst Peter Jessen med bygningssagkyndig Peter Andersen, formand for menighedsrådet Frits Christensen, kirkeværge Elsebeth Hansen, graverme Katharina Gadensgaard og Solveig Jensen - For provstiudvalget Linda Steengaard, Arne Ehrenrich, Kurt Hansen, Carsten Aarup og Peter Thøgersen

A. Inventarliste

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2012	5	Der skal gøres noget ved fugten i kirkerummet. Dette arbejde er i gang.		

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftus, begravellesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpningen.

II. Nye mangler ¹⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1	Overvej indkøb af ny ritualbog til alter		
2b	78,9% fugt!		
3	Altersølv – Ok		
4b	Diverse revner – Over vindue i kor mod nord og i hovedskib – Bag alter og orgel holdes under observation. Fotos lægges ind i dokumentarkiv på Kirkeportalen.		
	Udvendigt:		
5c	Gravstenen 'Niels Chr. Christensen, Højen + Dorthe' gøres fast		
6c	De sidste 6 rækker teglsten på graverhus mod syd rettes.		
7c	Overvej gittersikring v/ dør til redskabsrum		
8c	Husk god udluftning i redskabsrum		
9c	Det bør overvejes at udlægge en del af kirkegården i græs		
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: ²⁾			
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: ²⁾			

Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndsværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

²⁾ Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: 1)

Synsforretningen afsluttet den 15. maj 2024

Provst Peter Jessen

Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Sogn: Volstrup-Understed-Karup	Udskrift indsendes inden 14 dage til provstiuvalget	Blad nr.:
--------------------------------	---	-----------

Dato: 15. maj 2024	afholdtes syn/provstesyn over PRÆSTEBOLIGEN
Beliggende: Hans Dyres Vej 7, 9300 Sæby	

Synet foretoges af: 1) Provstesynet v/ Provst Peter Jessen og bygnings sagkyndig Peter Andersen, formand for menighedsrådet Frits Christensen og kirkeværge Elsebeth Hansen
Præsten: 2) Peter Falck Sørensen
Inventarfortegnelse blev fremlagt og fundet i orden

Ved synet forefandtes:				
A. Mangler, hvis afhjælpning påhviler menighedsrådet:				
I. Ældre mangler:				
År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
		Ingen ældre mangler		

II. Nye mangler:				
Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden	
	Inde:			
1	Dørhåndtag i hovedør skiftes til håndtag med kode eller lås			
2	Dørstoppere mangler flere steder			
3	Hjemmeberettigelsessæt indkøbes eller genfindes			
4	Dæksel til lampeudtag i loftet i det gamle soveværelse mangler			
5	Fordør justeres			
	Ude:			
6	Flagstang renses for algevækst			
7	Det bør overvejes at sprøjte taget for alger			
8	Vindskeder på vestgavlen renses og males			
9	Forholdsregler mod myreangreb bør overvejes			
10	Fuge v/ lille stuevindue mod øst skiftes			
11	Sokkelpuds på læmur ud mod Hans Dyres Vej reparerer			
12	Sålbænk v/ køkkenvindue og mørtelfuger mod øst skal ordnes			
13	Ny fuge omkring vindue i vaskerum			

- 1) Menighedsrådet / menighedsrådene med angivelse af antal mødte medlemmer.
 2) Var til stede / var repræsenteret ved:

B: Mangler, hvis afhjælpning påhviler præst / forpagter / lejer, i henhold til Kirkeministeriets cirkulære af 26. juni 2012, nr. 55 om tjenestebolig for folkekirkens præster:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden

C. Bemærkninger til protokollen:

Synsforretningen sluttet den: 15. maj 2024	Provst Peter Jessen
Fremsendes til provstiudvalget for	
Dato:	Formand

Provstiudvalgets bemærkninger:

Sogn: Flade Kirke: Flade Kirke	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiuvalget	Blad nr.:
-----------------------------------	--	-----------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 7. maj 2024 foretaget syn over Flade kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ Provstesynet v/ provst Peter Jessen med bygningsagkyndig Peter Andersen, formand for menighedsrådet Gert Andersen, kirkeværge Niels Christian Birkbak, Iver Holm Christiansen, Inger Marie West, Peter Larsen, Dorte Larsen, Birgit Huulgaard, Jens Erik Huulgaard, sognepræst Maja Holm-Cilleborg og byggesagkyndig Lars Gade (ArkiNord) - For provstiuvalget Kurt Hansen og Carsten Aarup

A. Inventarliste

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
		Ingen ældre mangler		

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftthus, begravellesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpningen.

II. Nye mangler ¹⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1	Altersølv – Ok, men indsats i kalk trænger til ny forgyldning og dåbsfad sendes til gørtler		
2	Ny udgave af ritualbog indkøbes		
3b	Forgylt kant på knæfald forsøges repareret		
4b	Pære i læselampe på prædikestol mangler		
5b	Revne i det NØ hjørne i koret holdes under observation		
6b	Overvej et jalousiskab v/orgel		
	Udvendigt:		
7c	Gravsten udenfor diget mod nord bortskaffes		
8b	Nedløbsrør på graverbygning i det NØ hjørne reparerer		
9c	Der mangler en vedtægt for lapidariet		
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: ²⁾			
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: ²⁾			

Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

² Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: 1)

Synsforretningen sluttet den 7. maj 2024

Provst Peter Jessen

Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Sogn: Gærum Kirke: Gærum Kirke	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiudvalget	Blad nr.:
---------------------------------------	---	-----------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 7. maj 2024 foretaget syn over Gærum kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ Provstesynet v/ provst Peter Jessen med bygningsagkyndig Peter Andersen, formand for menighedsrådet Gert Andersen, kirkeværge Niels Christian Birkbak, Iver Holm Christiansen, Inger Marie West, Peter Larsen, Dorte Larsen, Birgit Huulgaard, Jens Erik Huulgaard, sognepræst Maja Holm-Cilleborg og byggesagkyndig Lars Gade (ArkiNord) - For provstiudvalget Kurt Hansen og Carsten Aarup

A. Inventarliste

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2016	8	Overvej at lave et større bord i toilet, så det kan bruges som puslebord		
2020	2b	Klokketårnets afskalninger sker ved massiv mur, hvor vand kan trænge ind. Der er ikke noget at gøre ved det. Kalkes næste gang og så holder det et stykke tid.		

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftthus, begravellesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpningen.

II. Nye mangler ¹⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1b	Pære i læselampe på prædikestol skiftes		
2	Altersølv – Ok		
3	Ny udgave af ritualbog indkøbes		
4b	Rødalger i buen bag alter fjernes		
5b	I våbenhuset – i det SV hjørne - er der fugtindtrængning foroven – Nok pga. det udvendige nedløbsrør		
6b	Tag understryges et par steder efter stormen 'Rolf'		
7b	Gammelt inventar (Træbue og skammel) på loftet fjernes		
	Udvendigt:		
8a	Betonkant ved sokkel skal repareres		
9c	Grussti syd for kirken fjernes på sigt		
10c	Gravsten fastgøres (Kirstine Olsen + Thomas Olsen)		
11c	2 gravsten i lapidarium fjernes – Der er taget et foto		
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: ²⁾			
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: ²⁾			

Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndsværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

² Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdet stand, i ret god vedligeholdet stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: 1)

Synsforretningen sluttet den 7. maj 2024

Provst Peter Jessen

Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Sogn: Hulsig Kirke: Hulsig Kirke	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiuvalget	Blad nr.:
-------------------------------------	--	-----------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 7. maj 2024 foretaget syn over Hulsig kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ Provstesynet v/ provst Peter Jessen med bygningsagkyndig Peter Andersen, formand for menighedsrådet Vibeke Zink Mose, kirkeværge Janus Jensen, Arne Ehrenreich, Birgit Bernth, kirkegårdsassistent John Pedersen, administrativ leder Betina Tidemann Jensen, Per Vilhelmsen, organist Henrik Strøm - Fra provstiuvalget Linda Steengaard, Kurt Hansen, Carsten Aarup

B. Ved synet forefandtes: ²⁾				
I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)				
År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2020	5b	Undertagsplade på undertaget fstgøres. Den findes i højre side, nær man kikke mod øst		
	6a	Alle gummifuger ved vinduer eftergås og fornyes		

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftthus, begravelseredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpningen.

II. Nye mangler ¹⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
	Indvendigt:		
1b	Afskalninger nederst i korbue reparerer		
2b	Kirkesølv er ok – Dog er der 2 særkalke, der skal reparerer		
3b	Pære i læselampe på prædikestol skiftes		
4b	Afvandingshuller nederst i vinduerne eftergås og renses		
5b	3 gamle stole på loftet fjernes (Til genbrug)		
-	Udvendigt:		
6a	Fuger på trappetrin reparerer – (samme farve)		
7a	Huller i fuger over fordør reparerer		
8c	Mos på toiletbygningens tag fjernes		
	Der mangler vedtægt/regulativ for lapidarium		
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: ²⁾ God			
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: ²⁾ God			

Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disse håndværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

² Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: 1)

Synsforretningen sluttet den 7. maj 2024

Provst Peter Jessen

Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Sogn: Råbjerg Kirke: Råbjerg Kirke	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiudvalget	Blad nr.:
---------------------------------------	---	-----------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 7. maj 2024 foretaget syn over Råbjerg kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ Provstesynet v/ provst Peter Jessen med bygningsagkyndig Peter Andersen, formand for menighedsrådet Lotte Wønstrup, kirkeværge Christina Wulff, Thomas Strauss Jensen, Tommy Hjorth, Britta Berg, gravermedhjælper Lotte Greve og byggesagkyndig Peter Lind Bonderup - For provstiudvalget Linda Steengaard, Kurt Hansen og Carsten Aarup

A. Inventarliste fremlagt - Perfekt

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2016	6a	Nederste vindue i SV mangler kitfals i bunden – skal udføres og males		
2020	1b	Løst puds i nordside af kor og på østgavlen bag alteret reparerer		
	4b	Kalken omkring de 2 bagerste vinduer reparerer		
	6b	Skorstenen skal have låg med udluftning. Inde på loftet holdes skorstenen under observation for frostsprængninger		
	7	Forskalling udvendigt reparerer, hvor den mangler		
		Redskabshus:		
	11d	Begge gavle skræbes og males. Træbelægning ved toilet fornyes med andet underlag		
	13d	Rude over dør i nordside udskiftes		

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftshus, begravelseredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpningen.

II. Nye mangler ¹⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1b	Loft i våbenhus – Utæthed/fugtskade ordnes og årsag findes		
2a	Våbenhus udvendig trænger til kalkning		
3	Altersølv ok		
4b	Bedre lys på prædikestol		
	Kirkegård:		
5c	Ophørte gravsteder eftergås og nedlægges		
6c	Klokketabel – Råd nederst i benene holdes under observation		
7c	Redskabsskur – 'Gør ikke noget ved det' (Der arbejdes på et nyt projekt)		
	På loftet:		
8a	Gamle ting på bjælker fjernes		
9a	Skorsten holdes stadig under observation		
10a	Der mangler en del understrygning. Udføres med efterfølgende oprydning		
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: ²⁾			
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: ²⁾			

Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disse håndværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

²⁾ Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: 1)

Synsforretningen sluttet den:

Formand

Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Sogn: Råbjerg Kirke: Ålbæk Kirke	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiudvalget	Blad nr.:
---	---	-----------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 7. maj 2024 foretaget syn over Ålbæk kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ Provstesynet v/ provst Peter Jessen med bygningsagkyndig Peter Andersen, formand for menighedsrådet Lotte Wénstrup, kirkeværge Christina Wulff, Thomas Strauss Jensen, Tommy Hjorth, Britta Berg, gravermedhjælper Lotte Greve og byggesagkyndig Peter Lind Bonderup - For provstiudvalget Linda Steengaard, Kurt Hansen og Carsten Aarup

A. Inventarliste fremlagt - Perfekt

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
		Ingen ældre mangler		

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftthus, begravellesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpningen.

II. Nye mangler ¹⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1b	Fuger i koret over vinduer og prædikestol holdes under observation		
2b	Revne ved indgangsdør i højre side holdes fortsat under observation		
3b	Oplukkelige vinduer ordnes, så der kan luftes ud efter kirkelige handlinger		
4b	Vinduer trænger til maling		
5	Altersølv - Ok		
6	Ritualbog fra 1992 bør udskiftes til nyeste version		
7b	Fodliste omkring døbefont og nærliggende væg afrenses for maling/kalk		
8b	På loftet - Gammelt inventar bortskaffes - Spørg evt. museet om de vil have det.		
9b	Revne v/bjælke i sydside på orgelpulpitur repareres		
10b	Klokkerum kalkes indvendigt		
11b	Søjler i glamhuller observeres for afskalninger		
12b	Kant ved glamhul mod vest repareres		
	Udvendigt:		
13a	Flagstang renses for alger		
14a	Kabler udvendigt ved fyrrum dækkes ind		
15a	Låge mod syd udskiftes på sigt		
	Graverhus og materialeplads:		
16c	Lystænder v/ udvendigt toilet virker ikke		
17c	4 rygningsten i sydsiden skal have mørtel		
18c	Isolering om aftræksrør på loftet bindes op		
19c	Plankeværk v/ materialeplads er i dårlig stand		
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: ²⁾			
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: ²⁾			

Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disse håndværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

²⁾ Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: 1)

Synsforretningen sluttet den 7. maj 2024

Provst Peter Jessen

Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Sogn: Frederikshavn Kirke: Frederikshavn Kirke	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiudvalget	Blad nr.:
---	---	-----------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 8. maj 2024 foretaget syn over Frederikshavn kirke.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ Provstesynet v/ provst Peter Jessen med bygnings-sagkyndig Peter Andersen, formand for menighedsrådet Egon Olesen og kordegn Kirsten Wilhelmsen - For provstiudvalget Linda Steengaard, Arne Ehrenreich, Kurt Hansen, Carsten Aarup og Peter Thøgersen

A. Inventarliste

B. Ved synet forefandt: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2020	3a	Kobbertag på spir og pinakler holdes under observation – Projekt under udarbejdelse (2024)		

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte:** a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftthus, begravningsredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpningen.

II. Nye mangler ¹⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1b	Vandskade over prædikestol holdes under observation – Fotos lægges ind i dokumentarkivet på Kirkeportalen		
2	Altersølv – Ok		
3b	Lås på skab med særkalke etableres		
4b	Defekte gulvfuger v/bænke skiftes ud		
5b	Kanter på præsternes knæfald gøres blødere og bredere – evt. kun have 1 skammel		
	Kælder:		
6b	Lugt i kælder undersøges		
7b	Pudshuller ordnes		
8b	Toilet repareres – Det lille skyl virker ikke ordentligt		
9b	Ventilator i det lille toilet fornyes		
10b	Manglende pærer erstattes		
11b	Sidepulpitur SV – Begyndende afskalning på loft		
12b	Manglende pærer i loftslamper i organistens kontor		
13b	Bag alter er der en revne og knækket mursten – Holdes under observation		
14b	Der ryddes op på loftet – Gamle døre og andet bortskaffes		
15b	Revner i murværk ved trappeskakt holdes under observation		
	Udvendigt:		
16a	Dørholder v/ fordør repareres		
17a	Lynafledere repareres/genetableres		
18a	Alubundliste og fuge skiftes i kældervindue mod øst		
19a	Sokkelkant skræbes ren for mos		
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: ²⁾			
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: ²⁾			

Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndsværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

²⁾ Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: 1)

Synsforretningen afsluttet den 8. maj 2024

Provst Peter Jessen

Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes partene som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Sogn: Frederikshavn Kirke: Sognehuset	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiudvalget	Blad nr.:
--	---	-----------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 8. maj 2024 foretaget syn over sognehuset.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ Provstesynet v/ provst Peter Jessen med bygnings-sagkyndig Peter Andersen, formand for menighedsrådet Egon Olesen og kordegn Kirsten Wilhelmsen - For provstiudvalget Linda Steengaard, Arne Ehrenreic, Kurt Hansen, Carsten Aarup og Peter Thøgersen

A. Inventarliste

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2020	3b	Træbundstykker i vindueskarmene i organistens (nu kordegnens) kontor genetableres		

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte:** a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftthus, begravelsesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energisyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpningen.

II. Nye mangler ¹⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1b	Nøddugang på 1. sal holdes fri		
2b	Der etableres en lydtæt dobbeltdør i kordegnens kontor på 2. sal		
3b	Loftslem er på kordegnens kontor – I 2028 skal der være adgang ved hjælp af stige til loftet		
4b	Der mangler pærer i den nordlige trappeskakt		
5b	Fugtskade på hver side af dør mod nord udbedres både inde og ude		
6b	Der mangler røgalarmer på alle etager		
	Udvendigt:		
7a	Glaskuppel under lampe på venstre side af nordre dør mangler		
8a	Sætningsrevne på nordvæg – Sandsynligvis pga. grundvandssænkning. MR taler med kommunen		
9a	Klinker på trappetrin mod nord stabiliseres v/ forkant på begge trin		
10a	Trappe v/ nøddugang til gården rengøres og dør smøres		
11a	Facader mod øst og vest er fugtskadet – Undersøg muligheden for at sprøjte flydende membran ind		
12a	Almindeligt vedligehold af sydfacade		
13a	Vindue v/ køkken skal males		
14a	Puds v/ skydedør på gavl (Ved siden af køkkenvindue) repareres og trinnet fejes rent		
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: ²⁾			
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: ²⁾			

Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

²⁾ Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: 1)

Synsforretningen afsluttet den 8. maj 2024

Provst Peter Jessen

Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes partene som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Sogn: Frederikshavn	Udskrift indsendes inden 14 dage til provstiudvalget	Blad nr.:
---------------------	--	-----------

Dato: 8. maj 2024	afholdtes syn/provstesyn over PRÆSTEBOLIGEN
Beliggende: Havlund 22, 9900 Frederikshavn	

Synet foretoges af: 1) Provstesynet v/ Provst Peter Jessen og bygnings sagkyndig Peter Andersen
Præsten: 2) Janet Cecilie Ligaard med tillidsmand Peter Thøgersen
Inventarfortegnelse blev fremlagt og fundet i orden – Ajourføres løbende

Ved synet forefandtes:

A. Mangler, hvis afhjælpning påhviler menighedsrådet:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
----	-----	--	--	----------

		Ingen ældre mangler		

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden
-----	--	-----------------	-----------------

	Inde:		
1	Ny ventilator i loft på det store badeværelse		
2	Ny gummifuge i bruseniche på det store badeværelse		
3	Hjemmeberettigelsessæt indkøbes		
4	Vinduesparti mod øst kan på sigt skiftes til nyt med lavenergiglas		
5	Lyddør til stue mangler		
	Ude:		
6	Fuger v/ afdækningsplader på læmur udskiftes og fuge op imod væg mangler		
7	Ny fuge under skydedør v/ værelse mod SV		
8	Udkradsning og omfugning af gamle fuger på den resterende del af huset		
9	Fuger omkring vinduer i værelserne mod øst skiftes, når mureren er færdig		
10	Sokkelpuds under vinduerne mod nord repareres		
11	Fuge under vindue i værelse mod SØ skiftes		

1) Menighedsrådet/menighedsrådene med angivelse af antal mødte medlemmer.
2) Var til stede / var repræsenteret ved:

B: Mangler, hvis afhjælpning påhviler præst / forpagter / lejer, i henhold til Kirkeministeriets cirkulære af 26. juni 2012, nr. 55 om tjenestebolig for folkekirkens præster:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden

C. Bemærkninger til protokollen:

Synsforretningen sluttet den: 8. maj 2024	Provst Peter Jessen
Fremsendes til provstudenvalget for	
Dato:	Formand

Provstudenvalgets bemærkninger:

Sogn: Skæve – Hørby sogn	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiudvalget	Blad nr.:
--------------------------	---	-----------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 15.05.2024 foretaget syn over Skæve kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ Formand Henning Holm(fungerer som byggesagkyndig)kirkeværge Terkel Andersen, kirkeværge Carsten Aarup,Kirkeværge Terkel Andersen, kontaktperson Tove Høsbond, graver Anita Jensen.

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og eftersat.

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2017	2B	Sætningsrevner i kirken og tårnet observeres (foto og mål)	Projekt	2024
2017	3A	Blytaget på sydsiden er utæt flere steder. Rapport fra blytækker. Projekt for levetidsforlængelse forelægges provstiet.	Projekt	2024
2017	7	Kapel – samlinger mellem kampesten og mursten – sydsiden – holdes under observation for fugtskader	Ingen ændring	
2022	9	Graverhus – fuge sydsiden rep.	Afhjælpes	2024
2022	4B	Rødalger i skib og kor – prøves fjernet m. forsigtighed – spg evt. Anette - Rodalon	Afhjælpes	2024
2022	5B	Tårnrum 1. niveau – rådne bjælkeender i sydsiden	Projekt	2024
2022	6B	Revne i tårnrum fra 1. til 2. niveau i vestsiden	Projekt	2024

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftus, begravellesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpningen.

2022	9A	Jernvinduer i kirkerummet – rapport omkring reovering/udskiftning – se projekt – forelægges Provsti.	Projekt	2024
2023	2D	Fuge ved overligger over vindue i graverkontor har løsnet sig – skal holdes under obs – foto - mål	Holdes under obs	obs
2023	10A	Kirkens hoveddør trænger til en kærlig hånd	Evt. projekt	2024

II. Nye mangler ¹⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpes inden
1D	Døren i kapellet skal udskiftes – er i meget dårlig stand – budget 2025	50000	2025
3D	Diverse klinker i kapel reparereres	3500	2024
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: ²⁾ Mindre god – bærer præg af, at projekt er forsinket. Blytaget mod syd er dækket ned med presenning og lægter, hvilket desværre gør, at der trænger vand ind mellem tårn og skibet.			
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: ²⁾ Særdeles god – planer om en mere grøn udarbejdes af graver.			

Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disse håndsværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

²⁾ Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: 1)

Synsforretningen sluttet den:

_____ Henning _____
Formand

Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Sogn: Skæve-Hørby sogne. Kirke: Hørby	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiudvalget	Blad nr.:
--	---	-----------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 15.05.2024 foretaget syn over Hørby kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: ¹⁾ FORMAND Henning Holm (fungerer som byggesagkyndig), kirkeværge Terkel Andersen, kirkeværge Carsten Aarup, kirkeværge Jonna Boelskifte, kontaktperson Tove Hosbond, Graver Anette Arensbach

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og eftersat.

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2013	14	Vindskede mod NØ skiftes/repareres ved lejlighed - forværres ikke	Holdes under obs	obs
2017	1B	Revne i SØ hjørne i koret Revne bag orglet SV hjørne	Holdes under obs med foto og mål	obs
2017	2B	Revne i NV hjørne på vej mod loftet	Holdes under obs med foto og mål	obs
2022	3B	Stigerum i kapel - kraftig revne i SV hjørne - udvikler sig tilsyneladende ikke	Holdes under obs med foto og mål	obs
2022	1D	Vandlåse i graverhus tjekket af kloakmester, men lugt forekommer stadig ??	Projekt - nyt graverhus under udarbejdelse	2024
2022	6B	Blytag stadig utæt i perioder. Blytækker har gennemgået taget og lappet enkelte huller, men oplyser taget er så tyndt, at det skal uskiftes indenfor 5 år	Projekt	2025-2027
2022	7B	5 glas i vinduet mod nord er revnet - ikke utæt.	Holdes under obs	obs
2022	1C	Flere sammenfald i kirkediget - provstiet har bevilket 4x100 tkr.	Søger provstiet om frigivelse af midler til konsulent	2024

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftthus, begravningsredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpningen.

2022	2D	Stor slunk i asfalt mod nord, synes ikke at udvikle sig - bør laves på sigt, da det er lige underfor indgang til kirken.	Mangler bevilling	obs
2023	3C	Maling af klokkestabel	Indhentet tilbud fra maler	2024
2023	4C	Nedlæggelse af udløbne gravsteder og omlægges til grønne og rekreative områder.	Der omlægges løbende	2025

C. Bemærkninger til protokollen: 1)

Synsforretningen sluttet den:

Formand

Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Sogn: Skæve - Hørby sogn	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiudvalget	Blad nr.:
--------------------------	---	-----------

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 15.05.2024 foretaget syn over Badskær kirke og kirkegård.

Synet blev foretaget af: FORMAND Henning Holm (fungerer som byggesagkyndig), kirkeværge Terkel Andersen, kirkeværge Carsten Aarup, kirkeværge Jonna Boelskifte, kontaktperson Tove Hosbond, graver Anette Arensbach

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og eftersat.

B. Ved synet forefandtes: ¹⁾

I. Ældre mangler ²⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2013	6	Gammel klokkestabel – angrebet af råd – foreløbigt alt råd i nedre del af stabel fjernet	Klokke indgå som skulptur på kirkegården	2024
2019	1b	Revne over alter, i korbuen og i vestvæggen holdes under obs. – ingen ændring	Obs – foto/mål	obs
2019	1a	Løs sten over hovedindgang	Holdes under obs	Obs
2023	3d	Vandhane ved gl hestestald	Afventer løsning på oplagsplads	2024

¹ **Tilsyn skal omfatte:** a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftus, begravningsredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

² Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpningen.

II. Nye mangler ¹⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
4B	Lysspot i kor skal fastgøres forsvarligt – under garanti	-	2024
5B	Få afskallinger i skibet	1500	2024
6B	Låge i kirketårnet skal rettes op – efter vandskade.	1500	2024
4D	Sternbræt i det SØ hjørne hestestald skiftes	1500	2024
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: ²⁾ Rigtig flot og god.			
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: ²⁾ Rigtig flot – der arbejdes på langtidsplan for etablering af gravpladser/grønne områder mm..			

Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndsværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

²⁾ Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdet stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: 1)

Synsforretningen sluttet den:

_____ Henning _____
Formand

Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Sogn: Skæve - Hørby sogne	Inden 14 dage skal der sendes en udskrift af protokollen til provstiudvalget	Blad nr.:

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 15.05.2024 foretaget syn over Hørby Sognehus

Synet blev foretaget af: ¹⁾ _____ FORMAND Henning Holm (fungerer som byggesagkyndig), kirkeværge Terkel Andersen, kirkeværge Carsten Aarup, kirkeværge Jonna Boelskifte, kontaktperson Tove Hosbond.

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter samt kirkegårdens protokol og kort blev fremlagt og eftersat.

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2023	1A	Der forekommer stadig begyndende afskalling af murpuds mod syd og sydvest- Holdes under obs.	obs	2024

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftus, begravellesredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energihensyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist for afhjælpningen.

II. Nye mangler ¹⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____			
Nr.		Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1A	Der forekommer stadig begyndende afskalling af murpuds mod syd og sydvest – har udviklet sig og skal nu repareres, da vi håber det ikke udvikler sig yderligere.	25000	2024
2A	Gummifuger under gamle vinduer gennemgås og repareres.	2500	2024
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: ²⁾ Meget god.			
IV. Kirkegårdens vedligeholdelsesstand: ²⁾ God.			

Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndsværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

² Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: 1)

Synsforretningen sluttet den:

Formand

Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Sogn: Skæve – Hørby sogne	Udskrift indsendes inden 14 dage til provstiuvalget	Blad nr.:
---------------------------	---	-----------

Dato: 15.06.2024	afholdtes syn/provstesyn over PRÆSTEGÅRDEN / PRÆSTEBOLIGEN / FORPAGTERGÅRDEN
Beliggende: Skævevej 67, Skæve, 9352 Dybvad	

Synet foretoges af: ¹⁾ Henning Holm Olesen – kirkevæрге Carsten Aarup - præst Mette Volsgaard – forpagterboligen fundet under tag og fag.
Præsten/forpagteren/lejeren: ²⁾ Sognepræst Mette Volsgaard
Protokol og inventarfortegnelse blev fremlagt og fundet i orden

Ved synet forefandtes:				
A. Mangler, hvis afhjælpning påhviler menighedsrådet:				
I. Ældre mangler:Hvad skal fremtiden være for forpagterbolig - ??				
År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2013	1	Forgang – søm i gulvbelægning buler op.		
	2	2 gamle tagvinduer på 1. sal skal udskiftes		2024
	3	Overvej udskiftning af tagplader på garage og opsæt tagrende mod øst for at lede regnvand væk på sigt.		

II. Nye mangler:				
Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden	
5	Vinduer i baghus mod nord skal males	1500	2024	
6	Hovedtrappe skal repareres i fuger m.m.	5000	2024	
7	Små huller i mursten lukkes med indfarvet mørtel og øvrige fuger gennemgås.	5000	2024	
8	Fugt i kælder forsøges afhjupet med affugter/ventilator	4500	2024	
9	Udskiftning af tæpper med trægulv i præstebolig.	35000	2024	
10	Pkt. 2 fra 2013 er nu så medtagne, at de skal udskiftes	40000	2024	
11	Pkt 3 Der skal nyt tag på garagen er meget utæt – budget 2025	40000	2025	
12	Fuger på badeværelse 1. sal rep/udskiftes – budget 2025	70000	2025	

Er nu så

- 1) Menighedsrådet / menighedsrådene med angivelse af antal mødte medlemmer.
- 2) Var til stede / var repræsenteret ved:

B: Mangler, hvis afhjælpning påhviler præst / forpagter / lejer, i henhold til Kirkeministeriets cirkulære af 26. juni 2012, nr. 55 om tjenestebolig for folkekirkens præster:				
I. Ældre mangler:				
År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden

C. Bemærkninger til protokollen:

Synsforretningen sluttet den:	Formand
Fremsendes til provstiidvalget for	
Dato:	Formand

Provstiidvalgets bemærkninger:

Sogn: Bangsbostrand		Blad nr.:
Kirke: Bangsbostrand		

Synsforretning

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 15. maj 2024 foretaget syn over Bangsbostrand kirke og sognefaciliteter.

Synet blev foretaget af: ¹⁾

formand for MR Søren Borup, kirkeværge Erik Carlsen, Hanne Christiansen, Else Dausel, Kirsten Thomsen Lisbeth Dørum og bygningsagkyndig Terkel Bundgaard.

A. Kirkens protokol og eventuelle forsikringsdokumenter

blev fremlagt og eftersat.

B. Ved synet forefandtes: ²⁾

I. Ældre mangler ³⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d)

År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2011	18	Der bør tilstræbes en forenkling af alterpartiet	Afventer udskiftning af taget	2026
2016	2b	3 revner i korbuen holdes under observation (Tag foto). De er blevet større og flere!	Repareres når kirken males indvendigt	2026
	3b	Yderdør fra 1902 i kirketjenerrum mod syd vest, skal have tætningslister	Ikke væsentlig fejl/mangel	2025
	5b	Præsteværelse: Forslag om forsatsrude	Ikke væsentlig fejl/mangel	2025
	12	Sydfløjen skal udvendigt have sokkelmaling hele vejen rundt	På budget 2024	2024
	14	Sålbænke udvendigt på kirkens nordside behandles for rødalder	Afrenses ved udvendig maling i 2024	2025
2023	3b	Pletmale i trappeopgangen i tårnet. Der er en fugtskade i hjørnet	Afventer indvendig maling af kirken	2026
	5b	Ved klokken – Vandnæse på den ene glamlem skal gøres fast eller skiftes	Ikke væsentlig fejl/mangel	2024

¹ Her anføres for **selvejende kirker**: "Menighedsrådet ved _____ mødte medlemmer samt som byggekyndig (stilling og navn)", for **ikke-selvejende kirker**: "Ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede (stilling og navn), som byggekyndig (stilling og navn) samt det af menighedsrådet nedsatte udvalg ved _____ mødte medlemmer."

² **Tilsyn skal omfatte**: a) kirkens ydre, fortov m.v., b) kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten, inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, vasa sacra m.v., c) kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v., d) bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstuebygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, nødtørftus, begravelseredskaber, brandredskaber m.v. e) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder. f) kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap og g) miljø- og energisyn.

³ Her anføres: Manglens udsættelsesår og nr., manglen selv, grunden til, at den ikke er behørig afhjulpet, samt ny frist

	7b	Afskalninger på bænke i kirken	Afventer holdning til bænke: nye/reparation	2026
	9a	Udvendig sokkel i gården og ventilationsskakt males sort	På budget 2024	2024
	10a	Gammel installationsboks på sydsiden af kirken ind til kirketjenerrummet fjernes		2024
	11a	Bagbygningen/kapellet – Loft og væg mod skolen – skade i loft og på væg udbedres	Tages med på budget 2025	2025
	12a	Værksted – Toilet skal ryddes. Det er nedlagt	Tages med på budget 2025	2025
	13a	Udvendige sternbrædder skal males	Tages med på budget 2025	2025

II. Nye mangler ¹⁾ vedr. a) kirkens ydre b) kirkens indre c) kirkegården d) _____				
Nr.			Anslået til kr.	At afhjælpe inden
1a	Der trænger til oprydning/bortskaffelse i hjørnet mod nord med haveaffald			2024
2a	Tagrende på Sydfløjen mod atriumgård renses			2024
3b	Der lægges nyt tæppe i præsteværelset på gulv og på trappe til prædikestol			2024
III. Kirkens vedligeholdelsesstand: ²⁾ God				

¹ Udsættelser af rent kunstnerisk art vedrørende kirkebygningen og dens tilbehør udover disses håndværksmæssige vedligeholdelse bør som regel kun ske ved de i henhold til lovbekendtgørelsens § 26 foretagne syn.

² Her anføres en efter omstændighederne kortere eller udførligere udtalelse om den vedligeholdelsesstand, hvori kirken, kirkegården m.v. i øvrigt (bortset fra de nævnte mangler) forefandtes (f.eks. I øvrigt fandtes kirken m.v. gennemgående i synsforsvarlig stand, i vel vedligeholdt stand, i ret god vedligeholdt stand eller lign.).

C. Bemærkninger til protokollen: ¹⁾

Synsforretningen sluttet den: 15. maj 2024


Søren Borup

¹ Enhver af parterne har ret til at få tilført deres bemærkninger til protokollen. Er ingen bemærkninger begæret tilført, betragtes parterne som enige i synsforretningen.

- Anm.: a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det *ledes* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiuvalget.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiuvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiuvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Sogn: Bangsbostrand	Udskrift indsendes inden 14 dage til provstiudvalget	Blad nr.:
---------------------	--	-----------

Dato: 2024-05-15	afholdtes syn/provstesyn over PRÆSTEGÅRDEN / PRÆSTEBOLIGEN / FORPAGTERGÅRDEN
Beliggende: Skovbrynet 2, 9900 Frederikshavn	

Synet foretoges af: ¹⁾ Erik Carlsen, Terkel Bundgaard, og Søren Borup
Præsten/forpagteren/lejereren: ²⁾ var repræsenteret ved Tove Brogaard
Protokol og inventarfortegnelse blev fremlagt og fundet i orden Det er aftalt at præsten følger op på udarbejdelse af inventarliste Aftalt at præsten udarbejder inventarliste inden næste syn

Ved synet forefandtes:

A. Mangler, hvis afhjælpning påhviler menighedsrådet:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
2016		Projket med isolering bag radiatorer er sat på pause: investeringen skønnes for stor i forhold til de forventede besparelser	Der tages ikke handling for ændringer	
2017	2	Badeværelse i værelsesfløj – Der skal en kraftigere udluftning til vha. en ny og kraftigere ventilator	Forsøges medtaget på budget 2025	Syn 2025
	11	Have – De 2 plankeværk skal skiftes hurtigst muligt, når der er penge til det – Det ene er skiftet. Og det andet er på vej i 2024	Dialog med nabo vedrørende betaling	Syn 2025
2023	4	Sidebygningen – Taget sprøjtes på nordsiden for mosbelægninger. På sydsiden -1½ meter oppe i skotrenden - er der en skiffer, der er knækket.		2024
	5	Læmur ud for stuen mod øst er dårlig. Ønskes fjernet på sigt		Ved lejlighed
	7	Carportens tag afrenses/sprøjtes for alger.		2024
	8	Håndlisten ved trappen op til hoveddøren afrenses og males		2024
	9	Gæstetoilet bag køkkenet bør på sigt renoveres. Det har tendens til at lugte		Ved lejlighed
	10	Lys ved fortrappe og carport skal flyttes og forbedres		2024

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden
1	Tagrende renses og nedløbsrør mod sydøst renses		Efterår 2024
2	Til analyse for isoleringstiltag laves en undersøgelse om det er formålstjæntlig at gøre noget ved isoleringe på loftet		Inden syn 2025

3	Gulvvarme i badeværelset blev diskuteret. Opvarmningen er meget ujævnt fordelt, Der er både fjernvarme og elvarme i gulvet med ingen af de to virker tilfredsstillende. Ændring kræver nyt varmeanlæg og nyt gulv. Der er ikke taget stilling til at ændre gulvet.		Laves ved eventuel større energi renovering af huset.
---	---	--	---

- 1) Menighedsrådet / menighedsrådene med angivelse af antal mødte medlemmer.
- 2) Var til stede / var repræsenteret ved:

B: Mangler, hvis afhjælpning påhviler præst / forpagter / lejer, i henhold til Kirkeministeriets cirkulære af 26. juni 2012, nr. 55 om tjenestebolig for folkekirkens præster:


I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden

C. Bemærkninger til protokollen:

Synsforretningen sluttet den: 2029-05-15	Formand 
Fremsendes til provstiudvalget for	
Dato:	Formand

Provstiudvalgets bemærkninger:

Sogn: Bangsbostrand	Udskrift indsendes inden 14 dage til provstiudvalget	Blad nr.:
---------------------	--	-----------

Dato: 15. maj 2024	afholdtes syn/provstesyn over PRÆSTEGÅRDEN / PRÆSTEBOLIGEN / FORPAGTERGÅRDEN
Beliggende: Skovbrynet 32, 9900 Frederikshavn	

Synet foretoges af: ¹⁾ Erik Carlsen, Terkel Bundgaard, Else Dausell, Kirsten Thomsen, Lisbeth Dørum og Søren Borup
Præsten/forpagteren/lejerer: ²⁾ Endnu ikke indflyttet
Protokol og inventarfortegnelse blev fremlagt og fundet i orden Der er taget notater til udarbejdelse af inventarliste

Ved synet forefandtes:

A. Mangler, hvis afhjælpning påhviler menighedsrådet:

I. Ældre mangler:

År	Nr.	Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist

II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden
1	Markiserne er slidte og flosser i kanten. (Skade blot noteret) Der monteres nye batterier i fjernbetjeningen så funktionaliteten kan testes.		Inden Indflytning 28. maj
2	Fodboldmål sættes til salg. Gratis for afhentning, først til mølle! Trambolin fjernes.		Inden Indflytning 28. maj
3	Murværk skaller på brændskal på sydvæg. Skaden blot noteret, holdes under opsyn)		
4	Der monteres skilt ved dør til præstekontor. Kontoret er ikke møbleret idet præsten har anmodet om at bruge egne møbler på kontoret		Efter indflytning 28. maj
5	Lampe og pærer i lille WC udskifter til ny LED version.		Inden 28. maj
6	Loflamper monteres i køkken og i entre		Inden 28. maj
7	Fodlister i der ene værelse mangler at blive malet		Inden 28. maj
8	Rullegardiner i værelser bør udskiftes		Afventer indflytning snarest
9	Installation af Verisure alarm. Kirken installerer og præsten betaler abonement		snarest
10	Oprydning i net installation udføres samtidig med instillation/tilslutning af net kabel/fiber		snarest
11	Skade i gulvet i kontoret holdes under opervation, overvejes repareret med nyt gulv. (afventer præstens holdning til placering af vægskab)		

12	Køkkenskabslåge ved microovn defekt. (Defekt pumpe forsøges udskiftet)		snarest
13	Skabe med skydelåger i bryggers afventer holning fra præsten		Afventer indflytning
14	Præsten har forespurgt på mulighed for opsætning af drivhus. Dette tages op ved indflytningssyn i efteråret 2024		Ved indflytning syn

- 1) Menighedsrådet / menighedsrådene med angivelse af antal mødte medlemmer.
- 2) Var til stede / var repræsenteret ved:

B: Mangler, hvis afhjælpning påhviler præst / forpagter / lejer, i henhold til Kirkeministeriets cirkulære af 26. juni 2012, nr. 55 om tjenestebolig for folkekirkens præster:

I. Ældre mangler:

År	Nr.		Grund til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist


II. Nye mangler:

Nr.		Anslået til kr.	Afhjælpes inden

C. Bemærkninger til protokollen:

Synsforretningen sluttet den:
15. maj 2024

Formand



Fremsendes til provstiudvalget for

Dato:

2024-05-21

Formand

Provstiudvalgets bemærkninger:

ÅRSBUDGET 2025

for Frederikshavn Provstiudvalg

i Frederikshavn Provsti

i Frederikshavn Kommune

Myndighedskode 4462

CVR-nr. 25261437

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

bilag 9

Målsætninger

Det er provstiudvalgets mål at have en sagsbehandling og administration, der på effektiv og økonomisk ansvarlig vis kan håndtere de lovbestemte opgaver, udvalget har.

Derudover er det provstiudvalgets mål at understøtte udvalgte kirkelige aktiviteter og opgaver, som ligger uden for menighedsrådenes egen formåen.

Eksempelvis i form af en skoletjeneste, provstifællesskabsstyrkende møder og arrangementer og kompetent faglig hjælp til menighedsrådenes personaleadministration.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.170.958	0	0	2.170.958
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.170.958	0	0	2.170.958
2 Kirkebygning og sognegård	-116.000	0	0	-116.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	116.000	0	0	116.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-470.000	0	0	-470.000
Udgifter, løn	326.550	0	0	326.550
Udgifter, Øvrige	143.450	0	0	143.450
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.584.958	0	0	-1.584.958
Udgifter, løn	626.113	0	0	626.113
Udgifter, Øvrige	958.845	0	0	958.845
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	952.663	0	0	952.663
Total udgifter, øvrige	1.218.295	0	0	1.218.295
Total indtægter	2.170.958	0	0	2.170.958

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Kirkelig ligning
- 11 Tillægsbevilling fra reserven
- 12 Ligning til selvstændige juridiske enheder
- 13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
- 17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
- 18 Ligning til reserven (PU)
- 19 Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.170.958	2.170.958	2.135.958,00	2.335.958,04	2.170.958	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.170.958	2.170.958	2.135.958,00	2.335.958,04	2.170.958	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.000	-113.000	-111.638,89	-101.618,65	0	0	-116.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.000	-113.000	-111.638,89	-101.618,65	0	0	-116.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-106.947,06	0,00	0	0	0
-460.000	-460.000	-371.724,85	-504.241,19	0	-326.550	-133.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-198.000	-177.934,00	-182.725,85	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-470.000	-658.000	-656.605,91	-686.967,04	0	-326.550	-143.450

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.845	-27.000	-30.263,25	-25.349,14	0	0	-28.845
-155.000	-170.000	-125.826,40	-160.509,79	0	-80.000	-75.000
-756.113	-730.510	-715.977,12	-705.998,03	0	-546.113	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-135.000	-7.000,00	-8.502,50	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.000	-469.000	-452.394,00	-438.322,00	0	0	-560.000
-1.584.958	-1.531.510	-1.331.460,77	-1.338.681,46	0	-626.113	-958.845

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.850	-391,98	-9.390,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.850	-391,98	-9.390,54	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
684.114	133.402	0	550.712	550.712	0	0	550.712
Forventet disponering i budgetåret 2025:							
Til provstiudvalgets disposition							
Kr. 170.000 disponeres til afholdelse af studietur for alle provstiets præster i foråret 2025							

Artskonto: 741150 Afgrænset projektnr (0) frie midler							
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
251.568	0	0	251.568	251.568	0	0	251.568
Forventet disponering i budgetåret 2025:							
Til Skoletjenestens disposition.							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo 2025	Planlagt forbrug 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2025:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo 2025	Tilførsel/ fjernelse 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Salg i alt						0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Tidligere år	Budget 2025	2026	-- Budgetoverslag --		2029 og senere
			2027	2028	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Oversigt over ansatte i 2025

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
2		100	1.924	546.113	62
			1.924	546.113	
19		100	1.248	326.550	32
			1.248	326.550	
Ikke angivet		100	0	80.000	61
			0	80.000	
			3.172	952.663	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

3 Kirkelige aktiviteter

32 Kirkelig undervisning

326.550

I alt

326.550

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

80.000

62 Personale

546.113

I alt

626.113

Total

952.663

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2025

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2025	2026	2027	2028
Udgifter i alt	0	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasser

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Budget 2025	-- Budgetoverslag --		2029 og senere	
	2026	2027		2028

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--



Ligningsbeløb til reserven

Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	0

Til: Frederikshavn Provsti (Frederikshavn.Provsti@km.dk)
Cc: Keld Skovgård (KSK@KM.DK)
Fra: Tove Kallehave Brogaard (TBAN@KM.DK)
Titel: Ansøgning præstepraktikanter
Sendt: 24-05-2024 10:45
Bilag: Ansøgning Provstiudvalget sommerhus + bil.docx;

Til Provstiudvalget

Da Stiftsrådet ikke imødekom vores ansøgning om at få dækket udgifterne til logi + evt bil i de i alt 5 uger de studerende fra Pastoralseminarierne i hhv. Århus og København skal være i praktik, tillader vi os, på Stiftsrådets foranledning, at genansøge Provstiudvalget.

Jeg har netop modtaget en forespørgsel fra Pastoralseminariet om at være praktiksted for en yngre kvindelig studerende, der gerne vil til Frederikshavn, hvis vi kan tilbyde overnatning. Den mulighed bør vi simpelthen ikke lade gå fra os! Vi skal have tilført præster til vores landsdel!

Med venlig hilsen

[Ansøgning Provstiudvalget sommerhus + bil.docx](#)

Tove Kallehave Brogaard

Sognepræst kbf, Bangsbostrand

Tlf 30 35 63 26

Træffes ikke mandag

Til provstiudvalget

Ansøgning om dækning af udgifter til sommerhusleje + evt. billeje i forbindelse med praktikforløb for præstepraktikanter fra Pastoralseminarierne

Baggrund:

Når de kommende præster går på Pastoralseminariet, skal de i 2 + 3 ugers praktik.

De fleste præstepraktikker foregår i Århus og København og omegn alene af den grund, at det er det, der kan lade sig gøre, når praktikanterne bor der.

Så for at komme mere i betragtning og på den måde få flere nyuddannede gjort opmærksomme på de gode præsteliv, der kan leves i vores hjørne af landet, skal vi tilbyde noget ekstra.

Det kunne f.eks. være, at vi lejede et sommerhus eller anden bolig og måske stillede en bil til rådighed i de 5 uger praktikken varer.

Dels vil flere studerende kunne se det som en mulighed at afvikle deres praktik et andet sted end i storbyen. De kan måske ovenikøbet tage deres familier med herop.

Dels vil pastoralseminarierne, hvis de på forhånd kender til ordningen, have andre parametre end bare geografi til rådighed, når de fordeler de studerende.

Pastoralseminarierne er som noget nyt begyndt at have indledende samtaler med de studerende umiddelbart før semesterstart. De vil derfor også tidligt kunne begynde at afveje muligheder i forhold til de studerendes ønsker og planer. Med en god logi-ordning vil vi kunne bidrage med et meget attraktivt tilbud.

Det er ikke hvert semester, vi får praktikanter. Og med §2 og §1a præsterne vil der også være nogle, der i forvejen bor i det nordjyske og derfor ikke har behov for indkvartering. Nedenstående budget dækker 2 praktikanter, der kan dele hus og bil.

Budget:

Løje af et økonomisommerhus

med minimum plads til 2 personer og 2 soveværelser for i alt 5 uger: 20.000 kr.

Muligt tillæg: Billeje

Forespurgt hos Palle Jensen biludlejning, Frederikshavn.

Stiftet kan godt stå på kontrakten som lejer, men det er den konkrete studerende, der kommer til at fremgå som chauffør og ansvarlig.

Pris pr uge inkl. 1000 km: 2250,- kr. inkl. moms x 5 11.250 kr.

Med håb om velvillig behandling af ansøgningen

Praktikpræster:

Keld Skovgaard, Sæby (ksk@km.dk)

Tove Kallehave Brogaard, Bangsbostrand (tban@km.dk)

Til: Frederikshavn Provsti (Frederikshavn.Provsti@km.dk)
Cc: kirstein@mail.dk (kirstein@mail.dk), Kurt Erling Hansen (viku@webspeed.dk), Hanne Lise Simonsen (HSI@KM.DK)
Fra: Karen Krøgh (KKR@KM.DK)
Titel: Anlægsregnskab Vejlegade 6
Sendt: 17-05-2024 11:31
Bilag: 2024 anlægsregnskab renovering Vejlegade 6.pdf; Vejlegade renovering - fakturaer.pdf; Kontospecifikation, formål 8502.pdf;

Til Frederikshavn Provsti

Abildgård Sogn fremsender hermed anlægsregnskab for renovering af Vejlegade 6 inkl. alle fakturaer. I forbindelse med licitationen havde vi en uforudset udgift, da en af byderne ønskede at få foretaget en undersøgelse af huset for miljøskadelige stoffer, for at han kunne beregne udgifter til nedbrydning og eventuel miljøsanering. Denne undersøgelse kostede kr. 25.406,25.

Den ekstra udgift søger vi hermed provstiet om dækning af.

Det resterende beløb iht. bevilling på kr. 150.000 og evt. ekstra bevilling til miljøundersøgelse kan overføres til vores konto i Spar Nord 9006 – 1300056071.

[2024 anlægsregnskab renovering Vejlegade 6.pdf](#) [Vejlegade renovering - fakturaer.pdf](#) [Kontospecifikation, formål 8502.pdf](#)

Med venlig hilsen

Karen Krøgh

Kordegns og regnskabsfører

Abildgård Kirke

Abildgårdsvej 56, 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 42 32 88

www.abildgaardkirke.dk

Vi passer godt på dine data - læs vores privatlivspolitik [her](#).

Er du ikke tiltænkt modtager af denne e-mail, bedes du give afsenderen besked herom og derefter straks slette mailen.

KIRKE Abildgård Kirke

ANLÆGSARBEJDE

Formål 8502 Renovering af Vejlegade 6

AFSLUTTET (JA/NEJ) JA

Entreprenør mv.	2023	2024	I alt	Budget
Budget - samlet				
Arkinord - honorar	262.575		262.575	
Prøvetagning miljøfarlige stoffer	25.406		25.406	
Malerfirmaet Jeppesen	285.394		285.394	
Larsen & Tamborg	626.568		626.568	
Oscar Petersen & Søn	294.975		294.975	
Frederikshavn Kommune	1.500		1.500	
Murerfirmaet Hjørringgård	850.125		850.125	
Understed Vognmand	2.500		2.500	
Kvik Køkken	158.037		158.037	
Elektriker Lars Hostrup	88.813		88.813	
Diverse			0	
Omkostninger i alt	2.595.892		2.595.892	0
Anlægsbevilling	1.500.000	900.000	2.400.000	
Tillægsbevilling			0	0
Stiftslån			0	
Anvendt anlægsopsparing			0	
Anvendt provenu - salg anlæg			0	0
Tilskud fra fonde mv.			0	0
Konvertering mellem anlæg			0	
Videreførte anlægsmidler			0	0
Frie midler			0	0
Finansiering i alt	1.500.000	900.000	2.400.000	0
<i>Afstemning</i>	<i>1.095.892</i>	<i>-900.000</i>	<i>195.892</i>	<i>0</i>

Bemærkninger:

Iht. provstiuvalgsmøde d. 13/4 2023 er der bevilget i alt kr. 2.300.000.

Ekstra bevilling på op til kr. 250.000 iht. referat af provstiuvalgsmøde d. 25/10 2023.

30. maj 2024

Til Frederikshavn Provsti.

I Skæve-Hørby har vi nogle opgaver/udfordringer, vi hermed gerne vil søge om rådgivning om, og økonomisk hjælp til.

1. Dige ved Hørby Kirkegård.

Nogle steder "bugner" diget ud. D.v.s. enkelte eller flere sten skrider.

Provstiet foreslår vi kontakter Mogens Andersen om bistand.

Derfor vil vi anmode om frigivelse af bevilgede midler til udarbejdelse af rapport om digets tilstand.

2. Oplagsplads m.m. ved Badskær Kirke.

Vi har 4 projekter i gang i Badskær. Særlig oplagspladsen er blevet væsentlig dyrere, end vi havde forestillet os. Vi er bevilget tkr. 60, men vore 3 hjemtagne tilbud lyder på henholdsvis tkr. 121, tkr. 135 og tkr. 198. – Så det er midt sagt knap nok, det hænger sammen.

Herudover vil der komme en udgift til noget nødvendig træfældning. Yderlig udgift på tkr. 30. altså en afvigelse på tkr. 91.

Vi forventer at kunne samle de 4 projekter, hvortil der er bevilget tkr. 60 til oplagsplads, tkr. 30 til udv. vandhane ved oplagsplads, tkr. 75 til sikring og flytning af gammel kirkeklokke, og kr. 0 til træfældning (ingen bevilling) – Samlet en bevilling på tkr. 165.

Ved besparelser og sammenkobling af projekterne, forventer vi at kunne gennemføre alle 4 for tkr. 198. (vi har rimelig sikre priser) – hvorfor vi ansøger om en ekstrabevilling på **tkr.33**.

Med venlig hilsen

Skæve-Hørby menighedsråd

Henning Holm Olesen

Matr.nr. 10 Den vestlige Del, Flade

J.nr. 171-2644-LE/UJ

Udfærdiget af:
Advokatfirmaet Espersen
Tordenskjoldsgade 6
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 43 34 11

KØBSAFTALE

Undertegnede **Flade-Gærum Præsteembede v/Flade-Gærum Sognes Menighedsråd c/o formand Gert Andersen, Askevej 74, Gærum, 9900 Frederikshavn** sælger og endeligt overdrager herved til

Niels Ole Fredborg Nielsen
Røntvedvej 10
9900 Frederikshavn

det sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ubebyggede areal (agerjord),

matrikuleret som

matr.nr. 10 Den vestlige Del, Flade, af areal ifølge tingbogen 1 ha. 3196 m².

Arealet er ikke selvstændigt vurderet. Værdien af arealet på anmeldelsestidspunktet udgør efter vort bedste skøn kr. 100.000,00.

Handlen er i øvrigt indgået på følgende nærmere vilkår:

§ 1 **Arealet**

Arealet sælges således, som det er og forefindes og således som det er køber bekendt gennem besigtigelse med dets rette tilliggende og tilhørende, alle slags ledninger og installationer samt alle hegn, træer og planter.

Køber har forud for overtagelsen været forpagter af arealet i en årrække og erklærer sig således bekendt med arealets beliggenhed i marken.

Køber sørger selv for og bekoster anskaffelse af eventuelle skelpæle, om nødvendigt, og dette er sælger uvedkommende.

§ 2 Overtagelse

Overtagelsen finder sted pr. den **1. juni 2024**, fra hvilken dato arealet har henligget for købers regning og risiko i enhver henseende.

Med overtagelsesdagen som skæringsdag udfærdiges sædvanlig refusionsopgørelse, hvis saldo berigtiges kontant.

§ 3 Oplysninger

Sælger oplyser,

at der, sælger bekendt, ikke verserer sager eller består uopfyldte krav fra det offentlige eller private vedrørende arealet,

at sælger ikke har begæret arealet omvurderet eller indgivet klage over den fastsatte vurdering,

at der, sælger bekendt, ikke påhviler arealet utinglyste rettigheder eller forpligtelser

§ 4 Forsyningsselskaber

Køber indtræder i sælgers rettigheder og forpligtelser overfor arealets eventuelle forsyningsselskaber.

§ 5 Servitutter

Arealet overdrages med de samme almindelige rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed det har tilhørt sælger, i hvilken forbindelse bemærkes, at der ifølge tingbogen ikke er tinglyst servitutter eller andre byrder på arealet.

§ 6 Bidrag

Sælger oplyser, at der ikke pr. overtagelsesdagen resterer gæld af nogen art til offentlige anlæg. Hvad der senere end overtagelsesdagen i øvrigt måtte blive pålagt arealet af bidrag til sådanne anlæg er sælger uvedkommende, og overtages af køber udenfor købesummen.

§ 7 Købesummen

Købesummen er aftalt til

kr. 100.000,00

skriver kroner ethundredetusinde 00/100, der berigtiges kontant ved deponering hos sælgers advokat, Advokatfirmaet Espersen ApS – klientkonto nr. 3201 1641711043 – senest 5 dage efter begge parter underskrift af nærværende købsaftale - til frigivelse for sælger når endeligt skøde til køber er tinglyst uden præjudicerende retsanmærkninger.

§ 8
Omkostninger

Advokatfirmaet Espersen berigtiger handlen på sælgers vegne, og omkostningerne i forbindelse med udarbejdelse af denne købsaftale samt handlens berigtigelse med udarbejdelse og tinglysning af skøde, udarbejdelse af refusionsopgørelse m.v. betales af sælger.

Tinglysningsafgift til skødet betales af køber.

Herudover betaler hver part egne rådgivere.

§ 9
I øvrigt

Nærværende handel er fra sælgers side betinget af Frederikshavn Provsti's tiltrædelse samt købesummens betaling. Når betingelserne er opfyldt, bemyndiges Advokatfirmaet Espersen ApS til at udstede og tinglyse endeligt skøde til køber på det solgte areal.

Køber er ansvarlig for, at alle ydelser, herunder grundskyld, kommunale ejendomsbidrag m.m., som forfalder til betaling efter overtagelsesdagen, betales rettidigt.

Dette er også tilfældet, selvom køber ikke modtager opkrævninger. Sælger har pligt til at overlevere alle relevante indbetalingskort vedrørende arealet, som måtte fremkomme til sælger, til køber uden ophold.

Advokatfirmaet Espersen ApS repræsenterer alene sælger, og køber er opfordret til at søge egen juridisk rådgivning.

Frederikshavn, den / 2024

Frederikshavn, den / 2024

Som køber:

Som sælger:
P.v.a. Flade-Gærum Sogns Menighedsråd:

Niels Ole Fredborg Nielsen

Gert Andersen

Ann Larsen